

IQONTROL NEO Changelog

Version 1.23 Release

Device Integration

IP-2068 Hunter Douglas HmIP-HDM3 & HmIP-HDRC
IP-2066 HmIP-SCTH230, Homematic IP CO2-Sensor, 230 V
IP-2034 Integration HmIP-STE2-PCB

Verbesserung

IP-1854 Konfiguration Menünavigation Verbesserung
IP-1817 Eingabefelder Zeichenlimit
IP-1743 Gateway Auswahl und Einstellungen: diverse Verbesserungen
IP-1543 IR-Code manuell einfügen
IP-237 Buttonanzeige verbessert
IP-57 Neues Gerät: Namensvorschlag

Bug

IP-787 Eltako Aktor Jalousie falscher Standardname
IP-2087 Alarm Pin Page Cannot Go Back One Page
IP-2062 Ring ist unter "Gerät hinzufügen" gelistet
IP-2056 Diverse eNet Bugfixes
IP-1943 Supportanfrage Config wird bei &-Zeichen abgeschnitten
IP-1734 Ü in der e-mail adresse -> Keine E-Mail angekommen
IP-1702 Konfiguration laden setzt das Theme nicht
IP-1630 Bei Änderung der Sprache in der App, wird die Sprache der Hilfe-i-
Texte weiterhin auf deutsch angezeigt
IP-1533 Löschen des letzten Gateways löscht keine 3rd Party IP-Gateways
IP-637 Wetter: Input validation for Location
IP-252 Push-Geräte: Push-Geräte ohne WLAN
IP-247 Cloud-Verbindungen ohne WLAN

Version 1.22 Release

Device Integration

IP-1979 Integration von Kopp Gateway
IP-1959 Jung eNet

Feature

IP-1995 Updaten der Google Play Billing Library

Improvement

IP-1984 Update eltako Geräte aus GFA5
IP-1980 Jung eNet Geräte anlernen kein Status
IP-1939 CCS Server ändern: CCS Server Adresse dynamisch abholen

Bug

IP-1996 Fehlerhafte Map Einträge für Taskmanager
IP-1991 Eltako FMS14 V2 wird nicht in Cloud exportiert
IP-1982 Jung eNet: Status Übersetzung Taskmanager
IP-1981 eNet Geräte Taskmanager: Aktionen können nicht gespeichert werden, wenn Aktion nicht geändert wurde
IP-1978 Eltako FMS61 wird mit neuem Type nicht in Task aufgelöst

Version 1.21.2 Release

Bug

IP-1952 iPhone 12 Auflösung
IP-1953 MAC0 mTronic Schiebetüricon

Version 1.21.1 Release

Device Integration

IP-1824 Doorbird Cloudgerät

Improvement

IP-1944 Somfy Cloud Geräte in Stateless Geräte umwandeln

Bug

IP-1943 Supportanfrage Config wird bei &-Zeichen abgeschnitten
IP-1942 HMIP Sensorik fehlt im Task

Version 1.21 Release

Geräte Integration

IP-1937 Gardena Rasenmäher
IP-1934 hmIP-FCI1 - Kontaktschnittstelle
IP-1925 Siegenia Senso Secure mit Profil A5-14-0A einbinden
IP-1919 Hörmann Uhr Module Anbindung über HMIP Access Point
IP-1867 Integration HMiP Funkgong HM-OU-CFM-TW
IP-1842 Alte Intertechno Adressen werden in Tasks nicht richtig

ausgewertet (Case Sensitive)

IP-1838 OPUS Universaldimmer 563.076
IP-1828 Integration Brel ?
IP-1821 netatmo Homecoach
IP-1820 Integration Novoferm Cloud Gerät
IP-1758 Erfal Sonnenschutz
IP-1386 Gardena Bewässerung

Feature

IP-1451 Gruppen: Anlegen von Gerätegruppen gleichen Typs
IP-1864 Gateway Discovery bei GW-Einstellungen
IP-1855 Konfiguration Popup Hinweis
IP-1840 Geräteverknüpfung für IP-Geräte
IP-1673 Integration HmIP Kontaktschnittstelle FCL1
IP-1667 Integration HmIP-SRD Regensensor

Improvement

IP-1933 Einheitliche Steuerung der Beschattungsgruppe
IP-1922 IP Geräte auf Primary anlegen
IP-1921 MACO eTronic Sensor: Schiebetür Icon für Tür und Fenster als Target einbauen
IP-1915 Integration Rumänisch
IP-1913 Cloudexport Fehlermeldung ergänzen
IP-1912 Einstellungen -> Räume : Raum anlegen
IP-1907 Übertragung von SW+: Task Verbesserungen
IP-1906 AT anstatt Klartext Gateway-Passwort benutzen
IP-1903 Fritzbox: Kennwort ab FRITZ!OS 07.24 nötig
IP-1871 Eltako FHK14 Cloudexport
IP-1869 Account Auth um E-Mail Adresse ergänzen
IP-1861 Smart Guard 2 Profil update
IP-1858 Secondary GW IP-Adresse automatisch updaten
IP-1851 Berichtigung und Übersetzung von Sprachschlüsseln (DE/EN)
IP-1849 Gateway Backup "Cloudservice" GW ausblenden
IP-1847 CODE-Geräte als GW-Geräte anlegen
IP-1844 NodeWebKit Umgebung Update auf 51.0
IP-1839 CCS Server ändern: CCS Server Adresse dynamisch abholen
IP-1836 Cloudgeräte Favoritenansicht "Nicht verbunden" Anzeige
IP-1789 Secondary Gateway fügt kein Passwort hinzu

Bug

IP-1936 HMIP-Fahrtzeiten einstellen
IP-1935 HM-RC-4-2 in Taskmanager
IP-1932 HmIP Jalousie Step Buttons
IP-1931 Coullisse Venetian Step Buttons
IP-1928 Overlay bei Konfiguration überschreiben
IP-1920 Tasks erstellen mit zwei gleichen Adressen
IP-1918 Backups wiederherstellen
IP-1916 Ring Endlosspinner in Listenvue

IP-1911 Systemvariablen in Taskmanager
IP-1910 V5+ Systemzeit in Gateway-Einstellungen
IP-1909 Erfal über QR anlernen > Unbekannter Fehler
IP-1908 Uhoo CO2 speichert keine Hysterese Werte und lässt sich im Task nicht deaktivieren
IP-1905 Sonos wir nicht korrekt übernommen
IP-1870 Dashboard Alarm Unendlich Spinner
IP-1866 Cloud Dienste aktualisieren funktioniert nicht
IP-1863 EnOcean Geräte Löschen nicht korrekt / force = 1
IP-1856 Task aufrufen mit abgelaufenen Cloud Services
IP-1853 HmIP-PCBS2 integrieren
IP-1848 OPUS JA Listenansicht falsche Fahrtrichtung
IP-1845 TF-F6T65B - Tasten 5 & 6 funktionieren nicht
IP-1843 Verbesserung Warnungen aus Compile Script
IP-1837 Netatmo Listenansicht Typ Icon Position
IP-1835 Fritzbox Que bricht nach Timeout ab
IP-1834 Listview langer Gerätename lässt Warnungs Icons verschwinden
IP-1832 Hilfetext HM Bidcos Dimmer kein Bild
IP-1831 Windows Git Pfad Doppelpunkt
IP-1827 Rechtsschreibfehler in "JAB ANSTOETZ Rollo/Doppelrollo"
IP-1732 Account Ausloggen funktioniert nicht richtig
IP-1686 Smart Guard Löschen nicht korrekt / force = 1
IP-1683 HmIP Fußbodenheizung 12 Kanäle

Version 1.20 Bugfix Release

Device Integration

IP-1768 JAB Anstoetz Integration
IP-1816 Integration von neuen Eltako Geräten
IP-1782 Integration von HMIP-FSI16 inkl. Integration von neuen HMIP Settings für V6 Serie
IP-1655 Gealan Lüfter
IP-1796 HMIP-BSM Unterstützung mit V5+

Feature

IP-1611 Raumbezeichnung für Geräte in Szenen anzeigen lassen

Bug

IP-1780 internorm i-tec Beschattungen als unbekanntes Gerät
IP-1813 Alpha Fehlermeldung
IP-1812 WIR Löschung von einem Gerätekanal
IP-1810 Gatewaybackup erstellen aus Backup wiederherstellen
IP-1809 Heizplan bearbeiten und löschen
IP-1808 Eingabefelder Sonderzeichen Filter überarbeiten
IP-1807 Android Zurück-Taste schließen von Popups
IP-1805 V5+ Standort wird nicht korrekt abgeholt / gesetzt

IP-1804 V5+ Pushgeräte im Task speichert nicht unter iOS
IP-1803 Netatmo Module werden als offline angezeigt
IP-1778 Task Geräteadresse Zahl
IP-1799 Elero anlernen ohne SID nicht möglich
IP-1797 Fritzbox einbinden mit Sonderzeichen im Passwort
IP-1787 V6+ Einrichtung speichert kein Passwort
IP-1785 Hersteller HmIP aus Kategorie C02 entfernen

Version 1.19.2 Bugfix Release

Bug

[IP-1784] - In-App Purchase unter iOS
[IP-1794] - Smart Guard 2: Auf kleinen android Geräten kann Gerät nicht gelöscht werden

Verbesserung

[IP-1790] - Cloudsystem Statusabfrage

Version 1.19.1 Bugfix Release

Device Integration

[IP-1759] - Brel M und B Motoren
[IP-1756] - Blanke Systems Smart Home Activ
[IP-1757] - Blanke Systems Smart Home Basic
[IP-1762] - eltako FWS81 Wassermelder
[IP-1771] - Elero Schalter, Dimmer und Heizung Integration
[IP-1746] - Gapos 434 MHz anlernen

Feature

[IP-1750] - Internorm IV 40 Lüfter Updatemöglichkeit
[IP-1755] - elero: Update auf 60 Kanäle

Bugfixes

[IP-1658] - IQF-Sense Kipp Status
[IP-1703] - HM Rollladen Spinner Anlernertext
[IP-1745] - elero Anlernen: Kanäle werden als Int und nicht als Hex gesendet
[IP-1748] - Coullisse Fehlermeldung in Detailansicht
[IP-1749] - Anlegen von mehr als 6 Auslösern / Bedingungen / Aktionen auf V6+
[IP-1751] - Firmware Update V6+
[IP-1753] - Geräteliste lässt sich nicht öffnen, wenn Openweathermap als Gerät eingebunden ist.

- [IP-1760] - Unbekannter Gerätetyp in Taskmanager
- [IP-1765] - Smart Guard 1: Empfindlichkeitseinstellung in Einstellung entfernen

Version 1.19 Release

Device Integration

- [IP-1568] - Integration Füllstandsensors HM-Sen-Wa-Od
- [IP-1625] - Coulisse Integration
- [IP-1645] - Integration Kopp Freecontrol 3
- [IP-1621] - Integration HmIP-SLO Lichtsensor
- [IP-1634] - Integration HmIP Wetterstation
- [IP-1607] - Homematic IP Access Point als Cloudanbindung
- [IP-1666] - Integration HmIP-BSL Schalter mit Signalleuchte

Feature

- [IP-519] - Einstellungen für HM / HM-IP Rolladen
- [IP-1303] - Erstellen Gateway Backups
- [IP-1604] - Bewegungsmelder HmIP-SMO - "Einstellung der Auslösehelligkeit"
- [IP-1613] - Direktverknüpfung TF-DTB mit Dimmer Geräten
- [IP-1614] - Taskmanager: Hysterese bei Geräten mit \leq/\geq Einstellungen einstellbar machen
- [IP-1617] - Direktverknüpfung Heizung
- [IP-1618] - Direktverknüpfung Taster An/Aus
- [IP-1620] - Spanische Sprache
- [IP-1636] - Smartguard 2 Anlernen über QR Code
- [IP-1710] - Smart Guard2: Empfindlichkeitseinstellungen PIR Sensor
- [IP-1735] - HM / HmIP Beschattung Einstellung: Position invertieren

Verbesserung

- [IP-1148] - Demo beenden Option in Menüliste ergänzen
- [IP-1446] - Senden WLAN Passwort verschlüsselt im AP Modus
- [IP-1570] - HmIP Hunter Douglas Motoren: Endlagen einstellen
- [IP-1572] - Passwortabfrage bei Gateway Löschung
- [IP-1619] - Buttontexte von MConfirmDialogues
- [IP-1648] - Wiederholtes drücken auf Zurück Button auf Android öffnet entsprechend viele Popups
- [IP-1651] - HmIP Access Point Codeanpassung Funktions-Rückgabe
- [IP-1656] - Task Popups vertikale Zentrierung bei Auslöserwechsel
- [IP-1659] - Aufteilung HmIP Wetterstation Gateway / AP Integration
- [IP-1678] - Header Titel Bezeichnung Zentrierung
- [IP-1679] - Raum Header Infos Aktualisierung
- [IP-1681] - SmartGuard: Beim Löschen auch aus Alarm löschen
- [IP-1688] - SmartGuard: Nach Alarm zurücksetzen in Alarm Tasks wieder hinzufügen
- [IP-1692] - Taskauslöser Bei "Voltage" Sliderschritt auf 0.1 setzen

- [IP-1700] - Hysteresewert einstellbar machen
- [IP-1705] - Homematic BidCos Helligkeitssensor
- [IP-1718] - GW Backup Dialog: Kein Overlay bei Passwortabfrage
- [IP-1721] - Laden und Wiederherstellen von Gatewaykonfiguration bei Backup Prozess
- [IP-1728] - Konfiguration laden von GW Fehlermeldung

Bug

- [IP-1465] - INTERTECHNO Dimmer
- [IP-1469] - Inbetriebnahme Zurück-Button
- [IP-1494] - In GW-Einstellungen gefangen
- [IP-1546] - Dashboard Alarm Unendlich Spinner mit V5+
- [IP-1623] - HMIP-BROLL - "Bei der Abfrage ist ein Fehler aufgetreten"
- [IP-1637] - Push Geräte werden in den Alarm Einstellungen auf iOS nicht angezeigt {1}{1}...
- [IP-1638] - Eltako FMZ61 kann nicht eingelernt werden
- [IP-1641] - keine Nachrichten mehr als Aktion beim Alarm - Android
- [IP-1649] - Experteneinstellungen/Alarm zurücksetzen tippen
- [IP-1652] - HM Bidcos Rollladen Sliderelement verkehrt herum (V6)
- [IP-1653] - HmIP Hunter Douglas Motor Position
- [IP-1660] - EnOcean: eltako/elero FRM60 Status vertauscht
- [IP-1661] - Tasks auf 2 Gateways besitzen die selbe ID
- [IP-1671] - Dashboard Oco Kamera -> Unbekannter Fehler
- [IP-1672] - Falscher Text bei QR-Code löschen
- [IP-1680] - WLAN Ändern funktioniert nicht
- [IP-1687] - Anlerntexte Homematic
- [IP-1689] - MACO eTronic Anlernvorgang
- [IP-1706] - Demomodus Bugs
- [IP-1708] - Hm Wetterstation: Listen- / Detailansicht
- [IP-1711] - SmartGuard 2 QR Code Archiv
- [IP-1717] - HMIP Wetterstation Taskauslöser
- [IP-1723] - HMIP-BSL über HMIP AP Aktionen in Taskmanager
- [IP-1724] - HmIP-SLO reagiert nicht im Task als Auslöser
- [IP-1726] - Direktverknüpfung Heizung - Verknüpftes Gerät wird gelöscht führt zu Javascript execption
- [IP-1739] - Phillips Hue Color Lamp - Task Fehler
- [IP-1740] - Verzögerung in Sekunden -> Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten

Version 1.18.1 Bugfix Release

Feature

- [IP-1616] - IQF-Sense Fenstersensor

Verbesserung

- [IP-1626] - V6+ bei Inbetriebnahme über V5+ anzeigen

Bug

- [IP-1622] - Mit dem V6+ werden keine Tasks ausgeführt/lassen sich nicht bearbeiten
- [IP-1624] - Wassermelder HmIP SWD funktioniert nicht vollständig
- [IP-1627] - Siegenia aeromatVT hat keine Steuerelemente
- [IP-1629] - V6+ Anlernen von EnOcean Geräten erfordert EnOcean Stick

Version 1.18 Release

Feature

- [IP-1519] - Verzögerung Szenen ausführen
- [IP-1557] - Szenen als Favoriten anlegen
- [IP-1584] - Integration V6+ Gateway
- [IP-1603] - Nobily UP-Aktor
- [IP-1606] - Feste Sprache in Einstellungen
- [IP-1610] - Schieberegler für Lampenhelligkeit auf Prozentsatz einstellen
- [IP-1592] - Neuer Opus Dimmer

Verbesserung

- [IP-1467] - Szenen in Cloud speichern
- [IP-1488] - Debug Informationen Support Anfrage erweitern
- [IP-1573] - Löschung letzten Gateways soll App zurücksetzen
- [IP-1578] - Integration Italienisch
- [IP-1586] - Italian language support
- [IP-1589] - Kalenderansicht: Deaktivierte Tasks als solche Kennzeichnen

Bug

- [IP-1574] - Favoriten festlegen: Unbekannter Fehler
- [IP-1594] - Centronic Rollläden Darstellung in Tasks "unbekanntes Gerät"
- [IP-1602] - Passwort vergessen Feld
- [IP-1605] - Afriso CO2 Sensor in Taskmanager
- [IP-1608] - eltako BR14 FSR wird als Licht angelernt, aber als Schalter dargestellt
- [IP-1609] - FS20 Dimmer im Raum - ein unbekannter Fehler ist aufgetreten
- [IP-1615] - V6+ Wlan Wechseln

Version 1.17.1 Bugfix Release

Improvement

- [IP-1579] - Gateway Neustart in Gateway Experteneinstellungen
- [IP-1581] - Unterstützung Französisch

Bug

- [IP-1580] - Gateway gesperrt: Fehlermeldung beim Editieren Gateways von Drittanbietern
- [IP-1582] - Rückauflösung Fritzbox Dect Alarmaktionen fehlerhaft
- [IP-1583] - Gateway entsperren: PIN Nr. wird bei Eingabe abgeschnitten
- [IP-1587] - SSID Länge im Setup
- [IP-1590] - "Powered by OpenWeathermap" überschneidet sich mit Statusicons (Dashboard)
- [IP-1591] - Verbindungsprobleme bei SSIDs mit Sonderzeichen
- [IP-1593] - FWS61-24DC nicht auswählbar

Version 1.17

Device Integration

- [IP-1535] - Schüco SensTrack Verschlusskontakt
- [IP-1536] - Hunter Douglas Ease HmIP
- [IP-1563] - Gaposä Motoren
- [IP-1565] - Nobily PR und PRE Motoren
- [IP-1537] - Integration WIR 4-Kanal Schaltaktor
- [IP-1555] - Integration Eltako Wetterstation FWS61-24DC
- [IP-1562] - Eltako 2fach Kanal Schalters FMS61NP-230V
- [IP-1421] - Integration V5+ Möhlenhoff Alpha

Feature

- [IP-1447] - Alarm Szenario Rehau
- [IP-1519] - Verzögerung Szenen ausführen
- [IP-1541] - QR Code Archiv
- [IP-1569] - whats new - Anzeige von neuen Features/Verbesserungen in der neuen Version

Improvement

- [IP-1042] - Gerät hinzufügen: Bei mehreren Gateways muß das jeweilige 2x ausgewählt werden
- [IP-1439] - Konfigurationen Auflistung Reihenfolge
- [IP-1489] - Möhlenhoff Alpha Live Soll-Temperatur
- [IP-1502] - Supportformular getStates mit config Parameter erweitern
- [IP-1521] - Einlernen FTKE: Bild des TF-FKE wird gezeigt
- [IP-1522] - Verbesserungen eltako Kategorien
- [IP-1524] - Sliderfeedback: Anzeige Ändern Werte Temperatur & Dimmer
- [IP-1529] - Sortierung Szenen
- [IP-1532] - Importieren Szenen Kommandos in Tasks
- [IP-1544] - Prüfen, ob Gateway gesperrt ist, bevor Geräte gelöscht werden können
- [IP-1545] - Alarm: Erzwingen Änderung Default PIN
- [IP-1547] - Konto löschen: Kontopasswort Abfrage bevor Konto gelöscht wird
- [IP-1553] - Kaiser Nienhaus Mercator: Status abrufen Detailansicht
- [IP-1556] - Firmware Update: Prüfe auf Lock

- [IP-1558] - HM Rollläden Laufzeit einstellen
- [IP-1559] - Roto Dachfenster wird unter Geräte als Beschattung angezeigt (Ticketnr. 26688)
- [IP-1564] - Becker Rolladen - Feedback Detailansicht

Bug

- [IP-834] - Devices: smartwares window contact status is vice versa
- [IP-1528] - Möhlenhoff Alpha 2 Geräte werden immer nur vom ersten Alpha Gateway eingelesen
- [IP-1531] - RS2W 2Fach Funkwandschalter
- [IP-1546] - Dashboard Alarm Unendlich Spinner mit V5+
- [IP-1548] - Elero Zwischen-/Lüftungsposition im Task vertauscht
- [IP-1561] - HM Detailansicht Position vom Sliderelement nicht dargestellt
- [IP-1530] - Alarmtaskzeitschaltung ändert Zeitschaltung in anderen Tasks

Version 1.16

Device Integration

- [IP-1520] - Integration eltako FRM60 Rollläden
- [IP-1384] - Integration Siegenia Drive Geräte
- [IP-1385] - Siegenia Fenstersensor
- [IP-1436] - Integration Becker EnOcean Rollladenmotor
- [IP-1498] - Rohrmotor24 Geräte
- [IP-1500] - RS2W Jalousie Aktor
- [IP-1503] - FRITZ!DECT 301 Heizkörper Thermostat
- [IP-1505] - Elero EnOcean Beschattung
- [IP-1508] - Eltako Baureihe 14/61
- [IP-1293] - Ring Cloudgerät

Improvement

- [IP-998] - FS20 Dimmer integrieren
- [IP-1506] - Hinweis: Android Mobile Daten ausschalten, wenn kein Gateway gefunden wurde

Bug

- [IP-1011] - elero Rollläden wird in Cloud exportiert mit Kategorie Temperature
- [IP-1337] - Elero Rollläden Zwischenposition
- [IP-1432] - Warema Rollläden Task "unbekanntes Gerät"
- [IP-1491] - HM-LC-Sw2PBU-FM in Taskmanager
- [IP-1497] - HM 4fach Schalter Taskaktion
- [IP-1501] - Internorm Fensterkontakt Status Geschlossen
- [IP-1504] - eltako Baureihe 14 kein Anlernen bei zwei Gateways
- [IP-1511] - IOS Input nicht zuverlässig defokussiert
- [IP-1514] - elero: Einstellen der Zwischen-/Wendeposition funktioniert

nicht

Version 1.12

Device Integration

```
[IP-1474] - Integration Hm Regensensor HM-Sen-RD-0
[IP-1471] - elero Rollladen mit Flüstermodus
[IP-1482] - Philips HUE SmartPlug
[IP-1483] - Internorm Fenstersensoren
[IP-1484] - Internorm Lüfter
[IP-1485] - Internorm Blinds
```

Improvement

```
[IP-1443] - Verbesserungen Hautau Feedback
[IP-1461] - Fragezeichen für undefined-Status durch anderes Symbol
ersetzen
[IP-1480] - Feedback Hoppe Fenstergriff QR Codes
[IP-1481] - Feedback Roto eDrive
[IP-1487] - Rollladen / Jalousie Button-Icons austauschen
```

Bug

```
[IP-1453] - Tasks: HM-LC-Dim1L-Pl Aktion Bezeichnung "onTo"
[IP-1457] - GW Passwort setzen fehlender Sprachschlüssel
[IP-1458] - Fehlende Sprachschlüssel Hoppe eFenstergriff
[IP-1459] - Update Account Passwort im Cloudservice Module
[IP-1472] - Entfernen Position Button HM Blind Detailansicht
[IP-1473] - Verbesserung RF/IR Geräte anlernen
[IP-1478] - shutter2 Gerätetypen werden unter Gerätekategorie Sonstiges
angezeigt
```

Version 1.11

Device Integration

```
[IP-1249] - Einbinden Hoppe eFenstergriff
[IP-1380] - Hautau Geräte
[IP-1381] - Roto DST
[IP-1389] - uHoo Sensor
[IP-1410] - Roto Comtec V5+9 Integration
[IP-1427] - Roto eDrive
[IP-1464] - Hörmann Homematic IP Modul
```

Feature

```
[IP-943] - Hilfe-i bei Warema ergänzen
```

- [IP-996] - HmIP Wassersensor Sabotage Status
- [IP-1424] - Integration V5+ Hautau Task Bedingungen
- [IP-1425] - Hautau Discovery
- [IP-1372] - Cloud Access 14-Tage kostenlos Testen Aktivierung in App integrieren

Improvement

- [IP-1316] - HM-LC-Sw4-PCB: Kanal 2-4 Einbinden
- [IP-1333] - Sonos Listenelement Tablet
- [IP-1341] - Roto Comtec Sensoren Integration in V5+
- [IP-1353] - UI Heizkomponenten: Die Anzeige von Soll- und Istwert ist bei den unterschiedlichen Marken sehr unterschiedlich.
- [IP-1359] - Touchfeedback Code / IR Vorlagen
- [IP-1374] - Live Slider Feedback
- [IP-1387] - Timeout beim Anlernen verlagern
- [IP-1394] - eltako Dimmer Befehle von dimTo auf on und off ändern
- [IP-1411] - Dashboard Überarbeitung Kategorie "Sensoren"
- [IP-1413] - Hersteller alphabetisch sortieren
- [IP-1417] - Detailansicht HmIP ASIR Sirene
- [IP-1418] - Verbesserung Alarm aktiv/inaktiv Icon
- [IP-1419] - Wassersensor Alarmicon: Alarmzustand muss besser sichtbar sein
- [IP-1426] - FS20 Dimmer Slider zum dimmen

Bug

- [IP-686] - Tasks: HMIP-STH, Save Error, many fields can not be used as a trigger or an action.
- [IP-732] - Tasks: HM-LC-Dim1L-Pl darker and birghter action do not work
- [IP-762] - Devices: Intertechno ITLR-300 (dimmer) controls are not in sync
- [IP-944] - Device: Siral Rollland functionality and unimplemented feature.
- [IP-1050] - Homematic IP-Rollladenaktoren werden nicht korrekt angelernt
- [IP-1075] - FS20 ist unter Licht nicht aufgeführt. Dimmer können nur über Typ "Schalter" integriert werden.
- [IP-1317] - INTERTECHNO Dimmer
- [IP-1370] - Hilfe i führt bei Warema in eine "Sackgasse"
- [IP-1379] - Devices: delete a becker device
- [IP-1390] - Rückauflösung von Kaiser Nienhaus Mercato Aktionen in Taskmanager
- [IP-1397] - Brennenstuhl B4 hat keinen Status
- [IP-1403] - V5+ Heizplan: Kein Speichern, wenn Cloud Access Passwort gesetzt ist
- [IP-1404] - Anlernen/Steuern von ELR0 (Brennenstuhl)
- [IP-1405] - Heizplan Geräteauswahl nicht scrollbar
- [IP-1406] - Gateway Experteneinstellungen: WLAN ändern: WLAN Liste scrollt nicht
- [IP-1407] - Nach Themewechsel falsches Info-Icon auf Dashboard
- [IP-1408] - Cloudverbindung autorisieren mit Sonderzeichen
- [IP-1409] - FS20 Rollladenaktor: Sendet falsche Befehle
- [IP-1412] - Steuerung von Intertechno Rollläden (Support)
- [IP-1414] - Iconauswahl Fernbedienungen

- [IP-1415] - HM-ES-PMSw1-Pl keine Anzeige von Verbrauch auf V5+
- [IP-1416] - Dashboard: Sensoren -> Wetterstation hat kein Icon
- [IP-1433] - Cloud Services Test angezeigt bei User mit Unlimited Cloud Access
- [IP-1437] - KaiserNienhaus Mercato Statusabfrage beim Aktualisieren

Version 1.10

Feature

- [IP-995] - Umsetzung der neuen Ansicht zur zeitbasierten Kontrolle von Heizungen
- [IP-1342] - Direktverknüpfung HmIP Geräte
- [IP-1350] - Integration HmIP Fußbodenheizung (HmIP-FAL230-C6)

Verbesserung

- [IP-913] - UI : focus on Password field on 3rd step of gw setup
- [IP-1043] - Homematic Rauchmelder: Bestätigungsmeldung hinzufügen, wenn Reset-Taste gedrückt wurde
- [IP-1088] - Intertechno Geräte anlernen ohne Fernbedingung
- [IP-1184] - QR Code Herstellerliste: GW Prüfung
- [IP-1203] - Erfassung und Aktualisieren von GW-Infos
- [IP-1340] - Roto Com-Tec Sensoren: Verbesserung Anlernprozess
- [IP-1343] - Verbesserung Listenansicht Phone Ansicht
- [IP-1344] - Anpassung Touchfeedback
- [IP-1348] - Heizplan: Vorlage speichern rausnehmen
- [IP-1354] - Gleichzeitige HTTP-Anfragen bei Cloud Verbindungen
- [IP-1376] - Opus 2-Kanal Aktor Cloudexport
- [IP-1377] - Opus Blind: Detail view
- [IP-1378] - Opus Adresse in Geräteeinstellung anzeigen lassen

Bug

- [IP-701] - Push in Tasks bei nicht eingerichtetem Push-Gerät ohne Hinweis nicht wählbar
- [IP-904] - Devices: teach-in the Intertechno devices without a remote control does not work
- [IP-946] - Device Status: Homematic HM-LC-Dim1L-PI displays wrong status.
- [IP-1010] - Task-Manager: Gespeicherte Tasks werden sind nach Speichern und Neuöffnen verändert
- [IP-1085] - FS20 Bewegungsmelder: wird nicht als Bewegungsmelder sonder Schalter angelernt
- [IP-1100] - Somfy Switch als Task Aktion bei V6
- [IP-1178] - FW-Update Popup erscheint mehrmals nach Zurücksetzen
- [IP-1234] - Bei IR Geräten fehlt die Auswahlmöglichkeit des IR-Ausgangs
- [IP-1237] - Devices: HMIP-eTRV boost and auto don't work and in tasks cause problem
- [IP-1322] - TF 100A 230V auf V5+: Anzeigefehler des Icon beim Anlernen

- [IP-1338] - Bei mehreren Sonos Geräten lässt sich keins hinzufügen
- [IP-1349] - Eltako Thermostat FKS: Taster sperren entsperren
- [IP-1355] - Becker Jalousie fährt nicht in die Endlagen
- [IP-1362] - iPhone 6s als Pushgerät anmelden nicht möglich
- [IP-1363] - iOS 13: Push Nachrichten funktionieren nicht mehr
- [IP-1365] - OPUS QR Code mit nur zwei Feldern können nicht angelernt werden
- [IP-1371] - Heizplan: Eltako FKS hat auf V5+ nicht reagiert

Version 1.09

Device Integration

- [IP-1257] - eltako TF-2ZT Integration
- [IP-1258] - eltako TF-4PT Integration
- [IP-1260] - Integration eltako TF-AHDSB-FAH
- [IP-1261] - Integration eltako TF-AHDSB-TF
- [IP-1264] - eltako TF-BSB
- [IP-1265] - eltako TF-BSB55
- [IP-1266] - eltako TF-DTB
- [IP-1267] - eltako TF-FGB
- [IP-1268] - eltako TF-FKS
- [IP-1269] - eltako TF-FTSB
- [IP-1270] - eltako TF-IUS
- [IP-1271] - eltako TF-TRHB, MODUS FHK
- [IP-1272] - eltako TF-TRHB, MODUS TF61
- [IP-1273] - eltako TF-TRHB55, MODUS FHK
- [IP-1274] - eltako TF-TRHB55 , MODUS TF61
- [IP-1275] - eltako TF-TRSB, MODUS FHK
- [IP-1276] - eltako TF-TRSB, MODUS TF
- [IP-1277] - eltako TF-TRSB55, MODUS FHK
- [IP-1278] - eltako TF-TRSB55, MODUS TF
- [IP-1279] - eltako TF100A-230V
- [IP-1281] - eltako F6T65B
- [IP-1282] - eltako FAH60
- [IP-1283] - eltako FIH65B-wg
- [IP-1286] - Hermann Uhr / Enjoy Motors
- [IP-1292] - eltako TF-WTB / TF-WTB55
- [IP-1296] - Roto Com-Tec Basic
- [IP-1297] - Roto Com-Tec Comfort
- [IP-1298] - Roto Com-Tec Comfort S

Feature

- [IP-1299] - V6 Serie: LED des Gateways schalten als Taskmanager Aktion

Verbesserung

- [IP-1030] - Erweiterte Logs: Loggen von Exceptions
- [IP-1136] - Tasks/ Szenen: Warnhinweis bei Zurück Button nach Veränderung

[IP-1160] - Szenen sollten schon im Erstellen Dialog testbar sein
[IP-1240] - Kameraansicht Startseite: auf Gruppenansicht Kameras leiten
[IP-1241] - Supportanfrage: Eingabemöglichkeit Support Ticket No.
[IP-1247] - OPUS: Anlernen Sensoren mit QR Code
[IP-1250] - OPUS Beschattungsaktoren: setAngle, stepUp, stepDown Befehle integrieren
[IP-1263] - Anzeige RSSI Wert in eltako Geräte Eigenschaften
[IP-1290] - Kalenderansicht: es werden keine Astro Trigger dargestellt
[IP-1294] - OPUS Bridge 2-Kanal Funktion
[IP-1312] - Tasks: Hinzufügen von Auslöser, Bedingungen und Aktionen unter den Task Elementen
[IP-1318] - Rehau NEA Smart als Gateway hinzufügen
[IP-1319] - Kopp Fußbodenheizung als Gateway hinzufügen
[IP-1327] - SSID in Gateway Info
[IP-1328] - HM Dimmer Icon: Normale Glühbirne mit Status aus (zeigt keinen Status)

Bug

[IP-1052] - Opus Schalter: Nach Anlernen in App nicht bedienbar bis Schalter manuell gedrückt
[IP-1066] - HM-ES-PMSw-1-PI-DN-R1 kein Status unter V6 Gateways
[IP-1242] - Opus Rauchmelder: Fehler beim Speichern als UND-Bedingung in Task
[IP-1243] - Firtzbox: Anlegen mehrerer Geräte
[IP-1246] - Sonos Alarm in Tasks löst nicht aus
[IP-1253] - Fehler bei Auswahl Sonos Alarm
[IP-1254] - Sonos Alarm Task: 2. Sonos Speaker nicht auswählbar
[IP-1256] - Importierte Cloudgeräte nicht mehr editierbar
[IP-1289] - FS20 Geräte mit Fernbedienung anlernen funktioniert nicht
[IP-1301] - Demomodus
[IP-1305] - Task hängt sich auf, wenn Geräte nicht gefunden werden.
[IP-1307] - Nuki Schloss: Listitem Buttons haben kein Touch Feedback
[IP-1308] - Nuki: Gerät lässt sich in App nicht löschen, wenn keine Verbindung besteht
[IP-1313] - Fernbedingungsvorlage: Taste "0" geht nicht in Szene
[IP-1314] - Szenen und Kalender auf Startseite eines Tablet
[IP-1321] - Import Nuki-Gerät: Meldung, dass bereits alle Geräte dieses Gateway hinzugefügt. Jedoch kein Nuki-Gerät vorhanden.
[IP-1325] - F6T65B: Andere Bezeichnungen & Zusatzfunktionen
[IP-1326] - F6T65B: Scheint als Auslöser in Taskmanager nicht zu funktionieren
[IP-1332] - Anlegen IP Geräte als Gateway darf nicht möglich sein, wenn V5+ angelegt ist.

Version 1.08

Bug

[IP-738] - EiMSIG Fenstersensor: Statusmeldungen unzuverlässig

- [IP-791] - Oco: recordings nicht zuverlässig aufrufbar
- [IP-797] - Oco: Beim Versuch Recordings zu laden, kann man nicht abbrechen
- [IP-810] - Devices: Renkforce(RS2W) window contact status does not change
- [IP-864] - Devices: Eltako FRW add in task error.
- [IP-871] - Task: Bei tradfri RGB-Lampe funktioniert Farbtemperatur nicht
- [IP-897] - Cloud Export: Nicht möglich --> Fehlermeldung
- [IP-921] - Firmware Update: Pop-Upmeldung erscheint nach Update erneut und sorgt für Crash
- [IP-922] - Firmware-Update: Fehler beim aktualisieren --> Gateway in App nicht erreichbar
- [IP-948] - Device Status: Homematic HM-ES-PMSw1-PI-DN-R1 displays wrong status.
- [IP-983] - Learning devices START button does nothing.
- [IP-989] - Bei zwei V5+ Modulen sind nur die Tasks von vom ersten Gateway unter "Alarmtasks"
- [IP-1003] - Device: IR-Fernbedienung has icon issue
- [IP-1008] - App crasht wenn Systemsprache nicht deutsch oder englisch ist
- [IP-1016] - Supportanfrage: SID wird in Gateway Daten nicht maskiert
- [IP-1017] - Supportanfrage: Ändern der Einstellungen nicht möglich
- [IP-1021] - V6: elero Aktionen werden nicht eingelesen
- [IP-1022] - Beschreibungstext beim Anlernen von Warema EWFS falsch
- [IP-1023] - Es kann nur ein Warema EWFS Gerät angelernt werden
- [IP-1024] - IR-Vorlage: Ausgewähltes Icon wird nicht angezeigt, wenn man den Befehl wieder öffnet.
- [IP-1049] - V6 Taskmanager Fehler beim Speichern eines Task mit mehreren Bedingungen
- [IP-1059] - Devices: IR connection - after code reset, the text field will not get any new value
- [IP-1065] - Wetterseite öffnet automatisch Geonames.org Verlinkung
- [IP-1074] - IR-Code: Anzeige und Übersetzung falsch/fehlt
- [IP-1081] - iOS: App verliert Inhalt
- [IP-1082] - Gateway Einstellungen: Bei Öffnen der Einstellungen kommt GW CRC Error
- [IP-1083] - Gateway Einstellungen: FW Update Endlosschleife
- [IP-1086] - Anzeige Sensormodus Gerät Anlernen
- [IP-1092] - Taskmanager: Zeitauswahl: 00:00 und 24:00 Uhr einstellbar
- [IP-1093] - Dark Scheme: Aktiv-Elemente nur schwer erkennbar
- [IP-1111] - Support-Mail: Text zurücksetzen funktioniert nicht
- [IP-1112] - Sonos-Gerät hinzufügen: Gerät wird gefunden, kann aber nicht hinzugefügt werden
- [IP-1114] - Gateway Infos unter Einstellungen werden nicht aktualisiert
- [IP-1117] - ELTAK0: Nur TF61D-230V ist als "Licht" auswählbar
- [IP-1118] - ELTAK0: FTKE Fensterkontakt sollte auch als Tür anlernbar sein
- [IP-1125] - eltako Generic "Rolladen" funktioniert noch nicht
- [IP-1128] - Fritzbox hinzufügen: Gatewayeinstellung --> Fehler bei "Fritzbox hinzufügen"
- [IP-1131] - Bei Alarm in der Hauptansicht wird bei mir immer ein ? angezeigt?
- [IP-1132] - Cloud Export Fehler
- [IP-1135] - Gateway disconnected icon verschwindet deutlich verzögert
- [IP-1140] - ELTAK0: FTR65HB wird mit eltako_thermo eingelernt

- [IP-1141] - ELTAK0: Heizung - Fehlende Beschriftung der Temperaturen
- [IP-1143] - eltako Geräte Einlernprozess: Drücken auf Abbruch triggered delSensor zweimal
- [IP-1149] - eltako Rolladen (Generic): keine Laufzeit einstellbar
- [IP-1152] - ELTAK0: TF-FTE the status is not changing in the devices page - sensors tab - favorite tab
- [IP-1153] - Eltako TF-4PT55 & 4PT liefert überhaupt keinen Status via V5Plus
- [IP-1154] - Eltako TF-1FT liefert überhaupt keinen Status via V5Plus
- [IP-1156] - Eltako Rauchmelder TF-RWB zeigt nur ausgelöst-Status
- [IP-1162] - Eltako TF-BHSB: Anlernen als TF geht nicht
- [IP-1163] - Eltako TF-BHSB: Anlernen als FBH geht, zeigt aber nur Helligkeitswerte und Fragezeichen
- [IP-1164] - Maco Fenstersensor: Anlernbar zeigt aber keinen Status / V6 mini E
- [IP-1165] - Eltako Fenstersensor FTK kann bei V5 Plus und V6 mini E nicht angelernt werden
- [IP-1166] - Eltako FTKB-Hg lässt sich nicht anlernen
- [IP-1167] - TF-FKE Statusanzeige geht nur unter "Räume"
- [IP-1169] - TF-1FT Status stimmt nicht
- [IP-1171] - Eltako QR-Code scannen Text unverständlich
- [IP-1174] - Eltako: FZS65 in tasks, reopening the task causes problem
- [IP-1176] - ELTAK0: FABH65S status as a trigger causes an error
- [IP-1177] - Eltako: FABH65S task is not triggered
- [IP-1183] - Eltako-RWB nicht als Auslöser wählbar
- [IP-1185] - Fehlermeldung Aktor steht noch auf TBD
- [IP-1186] - Fritz Statusanzeige aktualisiert nicht richtig
- [IP-1187] - Fritz Thermostat zeigt immer die falsche Temperatur an
- [IP-1188] - Eltako Aktor TF-61D ist nicht anlernbar
- [IP-1189] - Eltako Aktor TF-61J ist nicht anlernbar
- [IP-1190] - Statusabfrage im Remote-Modus mit getunnelten Geräten funktioniert nicht richtig
- [IP-1191] - Eltako Jalousie TF61J in Und-Bedingung crasht Task
- [IP-1199] - Tab-Anzeige doppelt (mehrfach) bei Drücken während der der Tab geladen wird
- [IP-1202] - ELTAK0: FBH65S is a motion sensor
- [IP-1205] - Eltako 100D-230V: Bei Einlernen falsch und später oft fehlerhaft
- [IP-1206] - Eltako 100D-230V: Anlerntext unverständlich
- [IP-1207] - Eltako 100L-230V: Anlerntext unverständlich
- [IP-1209] - TF-4FT löst keine Tasks aus
- [IP-1211] - Eltako TF 61D: Anlernbar und korrekt steuerbar, aber Statusanzeige häufig fehlerhaft
- [IP-1212] - Eltako TF61J: Alern- & steuerbar aber Statusanzeige und Reaktionen unter iOS/ V5 Plus merkwürdig
- [IP-1213] - Eltako TA 65J: Anlerntext falsch
- [IP-1214] - Eltako TA 65J: Problem wie bei IP-1212
- [IP-1215] - Eltako TA 55 DL: Anlerntext falsch siehe IP-1213
- [IP-1216] - Eltako TA 55 DL: Status wird manchmal nicht automatisch aktualisiert
- [IP-1217] - Eltako TA 65D: Anlerntext falsch siehe IP-1213

[IP-1218] - Eltako TA 65 D: wie IP-1216
[IP-1219] - Eltako TA 65L: Anlerntext falsch siehe IP-1213
[IP-1223] - TF-BHSB nur als BHSB-TF anlernbar, nicht als BHSB-FBH
[IP-1226] - Eltako: TF-4FT55 in tasks, unexpected problem
[IP-1228] - V6 mini E Sprachsteuerung Eltako Jalousie Tf61J geht nicht
[IP-1229] - Szenen mit mehreren TF-Aktor-Aktionen hintereinander: Einzelne Befehle werden teilweise nicht ausgeführt
[IP-1232] - HM-LC-Sw1-PI-DN-R1 UDP Status Update
[IP-1236] - Sonos Alarmsound wird über Task nicht abgespielt, obwohl Task ausgelöst wurde
[IP-1238] - Übersetzung für status_motion fehlt
[IP-1239] - Alpha nicht über die Cloud bedienbar?

Story

[IP-1098] - Taskmanager: Zeitbedingung von - bis

Feature

[IP-552] - Recover Firmware Button
[IP-671] - Firmwareupdate Retry bei CRC-Error
[IP-790] - Eltako Dimmer SetRampTime
[IP-937] - Hilfe-i bei Tasks
[IP-984] - Systemzeit in den Gw-Infos ausgeben
[IP-987] - Kalenderansicht
[IP-990] - WLAN ändern
[IP-994] - Audio Aktionen im V5+ Taskmanager
[IP-1002] - Speichern Konfiguration auf Gateway
[IP-1014] - Sonos über Gateway tunneln
[IP-1015] - Umstellung der Sonos-Integration
[IP-1031] - Sonos: IP-Update
[IP-1034] - Integration Fritzbox
[IP-1036] - Umstellung Moehlenhoff Alpha auf neue IP-Geräte API
[IP-1037] - Initialisieren der Alarm-Sounds
[IP-1041] - Sonos-IP: Integration in den Taskmanager
[IP-1045] - QR Code Anlernprozess
[IP-1055] - Gardena Integration
[IP-1056] - Nuki Integration
[IP-1060] - Homematic IP Direktes Anlernen über QR-Code
[IP-1063] - Konfiguration auf Gatewayspeichern: Für V5+ Anpassen
[IP-1078] - ELTAKO: Anlernprozess "Sonstige Geräte" (ältere blaue Aktoren)
[IP-1084] - Taskmanager Doku: In App hinzufügen

Verbesserung

[IP-624] - Registrierung: Keine Umlaute in der Mail-Bestätigung
[IP-683] - Task mit Cloud Auslöser: Bei netatmo Regen und Windsensor genaue Werteeinstellung nur ganz schwer möglich.
[IP-931] - Devices: HMIP-SMO there is no indication for activation of the device
[IP-985] - UDP Port beim FW-Update
[IP-999] - FS20 Rollladenaktor integrieren
[IP-1009] - HMIP Geräte Anlernprozess verbessern
[IP-1013] - Simu als Hersteller hinzufügen

- [IP-1018] - Tasks/Szenen Dashboard: "+" Task anlegen Button hinzufügen
- [IP-1019] - IR Fernbedienung: Vorlagen Vorschau
- [IP-1020] - IR Vorlage: Tablet PC Vorlage auf Querformat anpassen
- [IP-1027] - IR-Vorlage: "Text zurücksetzen" unter Codefeld
- [IP-1028] - IR-Vorlage: Evtl nicht zugewiesene Tasten ausgegraut darstellen
- [IP-1029] - Taskmanager: Anlegen von mehreren Geräten im Taskmanager
- [IP-1032] - Hilfstext lässt sich nicht mehr schließen (iPad 4)
- [IP-1039] - Cloud Export: Hinweistext, dass Gateway Cloud Access aktiviert werden muss
- [IP-1040] - Wetterforecast: Wettervorschau für die nächsten 5 Tage
- [IP-1044] - Integration Opus Aktoren / Remote Commissioning V6E / V6Emini
- [IP-1054] - Gateway-Konfiguration speichern: Speichern-Button wird sofort ausgeführt ohne Sicherheitsfrage bzgl. Überschreiben der alten Konfiguration
- [IP-1057] - ELTAK0: Überarbeitung der Ansicht zum Anlernen
- [IP-1076] - Anpassungen Konfiguration in Cloud Speichern Ansicht
- [IP-1077] - 868Mhz Fernbedienungen analog zu 433 anlegen
- [IP-1089] - Konfiguration Speichern: auch im Menüpunkt "Einstellungen" zur Verfügung stellen
- [IP-1090] - Konfiguration speichern: Name und Passwortfeld in der Reihenfolge austauschen
- [IP-1095] - Taskmanager: Abstand Elemente
- [IP-1099] - Account Registrierung Passwort Länge Validierung
- [IP-1107] - Gerätetypen Kameras: Öffnen der Ivideon App
- [IP-1108] - Update App Config mit eltako Geräten
- [IP-1109] - FS20: Toggle Schalter: Ändern in An / Aus Buttons
- [IP-1110] - Anlerntexte beim Eltako Anlernprozess ergänzen
- [IP-1115] - Einlernprozess TF61X
- [IP-1119] - TF61L und TF61R Einlernprozess: Gerätestatus und Testbuttons tauschen
- [IP-1121] - Einlernprozess TF61D
- [IP-1122] - eltako TF61J Icon
- [IP-1124] - eltako TF61J Anlernprozess
- [IP-1126] - ELTAK0: Generic Light / Blind listview
- [IP-1134] - Gateway disconnected Icon ist unschön positioniert
- [IP-1146] - Während Firmwareupdate Heartbeat stoppen
- [IP-1150] - ELTAK0: Blind Runtime
- [IP-1151] - UPD Messages von unbekanntem Gateways verwerfen
- [IP-1155] - Licht -> eltako -> Sonstige in "Sonstige (Dimmbar)" ändern
- [IP-1157] - Eltako Rauchmelder Anlernvorgang: Text anpassen
- [IP-1195] - Tablet: Bearbeiten Button Raum in Header hinzufügen
- [IP-1196] - Konfiguration speichern: Doppelte Passwortabfrage entfernen
- [IP-1197] - Registrierung: Passwort bestätigen Abfrage entfernt
- [IP-1198] - Hinzufügen von externen Gateways (Fritzbox usw.):
Buttonbezeichnung "falsch"
- [IP-1210] - Eltako Aktoren Einstellungen: Button zum Starten des "Learning Mode"
- [IP-1220] - Eltako: TF61J-230v and TF-TA65J step up and down range is not correct and not working
- [IP-1233] - Eltako: TF-TA55DL in tasks, "ON" action is not really ON[100%]

Version 1.07.1

Bugs:

- [IP-1033] - Somfy RTS Rollladen falscher Typ "shading"
- [IP-1047] - Anpassungen an V5+ TaskManager Json Format
- [IP-1058] - iOS Pushnachrichten

Version 1.07

Feature

- [IP-672] - Sensormodus Warnung beim Geräteanlernen
- [IP-957] - Geräte unter "Favoriten" sollten sortierbar sein

Verbesserung

- [IP-579] - Dashboard: Swipe feature between screens for mobile devices.
- [IP-777] - UDP Port Fehler Benachrichtigung
- [IP-969] - Gateways der V6 Serie müssen gemischt werden können
- [IP-975] - V6 Taskmanager: HmIP und EnOcean Gerätestatus als Bedingungen

hinzufügen

Bugs:

- [IP-438] - Fehler beim Abrufen der GPS Koordinaten
- [IP-689] - Opus Fensterkontakt: Statusanzeige: nach mehrmaligem

Statuswechsel, ändert sich das Icon nicht mehr

- [IP-752] - iOS App hängt sich immer wieder auf
- [IP-786] - Eltako Aktor Jalousie Laufzeit-Wert beim Anlernen
- [IP-817] - OPUS Wassermelder ECO: Anlernertext falsch
- [IP-870] - Szenen: RGB-Lampen über USB können keine Farben/ Farbtemperatur
- [IP-873] - Fenstersensoren /EnOcean Sensoren liefern unzuverlässige UDP-

Messages

- [IP-875] - Openweathermap Task: Auslöser Windgeschwindigkeit mit

Prozentslider

- [IP-900] - 2 Gateways: 1 davon "aufgehängt" --> Alarm & Task Fehler
- [IP-905] - Task IR-Auslöser: produziert Fehlermeldung
- [IP-911] - Garage Icons in allen Isonsets aktualisieren
- [IP-919] - GPS auf Gatewayseite - App hängt sich auf
- [IP-924] - Devices: wrong icon for HMIP-SRH
- [IP-930] - Maco Fenstersensor auch unter Türen hinzufügen.
- [IP-936] - HmIP Thermostat zeigt ? bei Ist-Temperatur
- [IP-945] - Intertechno Dimmer: Falsche Anzeigeelemente
- [IP-947] - Devices: HMIP-ASIR causes error in TASKS and SCENES
- [IP-950] - Task: Homematic HM-ES-PMSw1-PI-DN-R1 could not execute the task.

[IP-955] - Tasks: email action - message field is one line and does not accept space

[IP-962] - Scenes and Tasks: Unknown error occurred! Selecting device is not working.

- [IP-965] - Devices: HMIP-MOD-TM motor is not actuated

- [IP-970] - GPS-Standort Abruf auf iOS

[IP-971] - Task: Keine Aktion kann mehr angelegt werden nachdem ein HmIP Rauchmelder angelernt wurde

- [IP-973] - Ruhezustand wird während des Firmware Updates aktiviert
- [IP-974] - Firmware Update: "Fertig" Button bricht Firmware Update ab
- [IP-1008] - App crasht wenn Systemsprache nicht deutsch oder englisch ist

From:

<http://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:

http://doku.mediola.com/doku.php?id=de:iqontrol_neo:changelog

Last update: **2022/03/31 12:13**

