

## Changelog

Die Ticket-Referenzen beziehen sich auf den mediola Bugtracker.

**Diese Liste wird nicht mehr aktualisiert. Das Changelog ist nun zu finden unter:**  
[de:creator:changelog](#)

### 1.1.10 (2016-03-10)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.161 oder neuer.

- Feature Neues Plugin: HM-Elements. (Ein HomeMatic-Plugin auf 10 Geräte/Programme/Systemvariablen beschränkt.)
- Bugfix [Ticket #870] Denon AV-Receiver: Aktionen/Status für Zone 3.
- Bugfix [Ticket #875, #892] Denon: Status für „input“ wird bei umbenannten Eingabequellen nicht korrekt angezeigt.
- Bugfix [Ticket #880, #889, #890, #895] Nachdem das Fenster zum Hoch-/Herunterladen von Fernbedienungen geöffnet und wieder geschlossen wurde, lassen sich per Pfeiltasten keine Elemente mehr verschieben.
- Bugfix [Ticket #891] Setzt man im Aktions-Dialog einen Befehl mit zusätzlichem Werte-DropDown („Setze Wert auf“) und öffnet den Dialog anschließend erneut, wird der zuvor gewählte Wert nicht vorausgewählt.
- Bugfix [Ticket #893] Neue Seite → Seite duplizieren: Seiten-Vorschau zeigt keine Neuerungen bis zum nächsten Neustart.
- Bugfix [Ticket #894] Fehler, wenn eine große Anzahl an Grafiken geladen werden muss.
- Bugfix [Ticket #902] OSRAM Farbtemperatur liegt bei manchen Geräten im Bereich 2000-6500 anstatt 2700-6500.
- Bugfix Edimax Kamera: „preset position“ für Modelle IC-7113, IC-7112, IC-7001.
- Bugfix Neue Seite → Seite duplizieren: Manchmal sind Seiten-Vorschauen doppelt untereinander.
- Bugfix Kopieren einer skalierten, selbst-erstellten Gruppe hat eine Kopie mit verschobenen Elementen zur Folge.
- Bugfix Einfügen oder Kopieren einer selbst-erstellten Gruppe bei Zoom != 100% hat verschobene Elemente in der Gruppe zur Folge.
- Bugfix Kopieren einer skalierten, vordefinierten Gruppe setzt die Kopie auf eine Skalierung von 100% zurück.
- Bugfix Kamera-Dialog: In manchen Fällen wird das falsche Modell vorausgewählt, wenn eine bereits angelegte Kamera ausgewählt wird.
- Bugfix Standard-Skin: Fehlende Rollladen-Statusgrafiken, wenn ein Gerät als Status „top“, „middle“ und „bottom“ liefert.
- [Ticket #877] HTTP-Befehle ohne angehängten „cache buster“. (Ein zusätzlicher Parameter mit immer anderem Wert, der verhindert, dass Browser eine Seiten-Anfrage aus ihrem Cache beantworten. Sollte hier unnötig sein.) (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)

### 1.1.9.1 (2016-03-04)

Die dazu korrespondierende AIO REMOTE NEO App ist Version 1.161.

- Bugfix AIO GATEWAY: Fehler wenn Task Manager geöffnet wird.

### 1.1.9 (2016-03-03)

Die dazu korrespondierende AIO REMOTE NEO App ist Version 1.161.

- Feature Pioneer AV-Receiver.
- Feature Standard-Skin: Neuer Slider (slider\_receiver).
- Bugfix [Ticket #684, #871] Bei selektiertem Element auf der Fernbedienung und geöffnetem Fenster (z.B. Bilderkatalog) werden Tastatur-Shortcuts trotzdem auf das Element im Hintergrund angewendet.
- Bugfix [Ticket #878] Wird einem Element als Aktion erst ein Gerätebefehl zugewiesen und anschließend ein Gateway-Programm-Befehl, dann wird der Gateway-Programm-Befehl nicht korrekt dem Element zugewiesen. Dies gilt ebenfalls für Makros.
- Bugfix HM CCU: Wurde nur 1 Systemvariable importiert, wird diese im Status-Zuweisungsdialog nicht aufgelistet.
- [Ticket #874] IP-Symcon: Sortiere Befehle für Auswahl in Aktion/Status-Zuweisung.
- IP-Symcon-Import: Zeige Objekt-ID sowohl in Detail- als auch Kompaktansicht.
- Makro-Editor: Zeige den gesetzten Wert hinter dem Gerätebefehl.
- AV-Receiver-Element: Textfeld zur Anzeige von Volume und Input, Lautlos- und Ein/Aus-Button als Statusgrafik.

### 1.1.8 (2016-02-25)

Die dazu korrespondierende AIO REMOTE NEO App ist Version 1.161.

- Feature Denon AV-Receiver.
- Bugfix [Ticket #866] Fehler beim Speichern von Fernbedienungen bei Grafiken mit Umlauten im Dateinamen oder -pfad.
- Bugfix Vorschau mit Geräteraahmen ist unter bestimmten Bedingungen verzerrt. (Wenn das CREATOR-Fenster höher ist als die nutzbare Bildschirmfläche.)
- Bugfix „Alles auswählen“ bei Zoom zeigt beim anschließenden Verschieben/Skalieren der Mehrfachauswahl einen falschen Rahmen.
- Bugfix Wird eine Seite geladen während ein Zoom != 100% gesetzt ist, sind Gruppen auf dieser Seite verschoben.
- Bugfix Erweitern einer Auswahl mit einem Objekt, das bereits Teil einer Gruppe ist, bringt die Positionen durcheinander. Stattdessen wird nun die beinhaltende Gruppe als Ganzes zur Auswahl hinzugefügt.
- Bugfix Wird eine skalierte Gruppe aufgelöst und die Auflösung wieder rückgängig gemacht, werden die Elemente der Gruppe fälschlicherweise erneut skaliert.
- Kann im Editor eine Grafik nicht aus dem Fernbedienungsverzeichnis geladen werden, wird als nächstes das lokale CREATOR-Grafikverzeichnis des Benutzers (Dokumente/AIO CREATOR NEO/resources/) versucht.
- Gerät anlegen: Bei der Typ-Auswahl steht dahinter nun „Plugin“ oder „IP-Gerät“ um zwischen Plugin-basierten Einträgen und jenen aus der deviceinfo.xml zu unterscheiden.

### 1.1.7 (2016-02-23)

Die dazu korrespondierende AIO REMOTE NEO App ist Version 1.161.

- Feature tado° Gateway mit Smart Thermostat.
- Feature HMW-IO-12-Sw14-DR programmable output channel.
- Bugfix [Ticket #864] Fehler, wenn sich eine Grafik nicht über das CREATOR-Backend an das Frontend schicken lässt.
- Bugfix Fehler direkt nach Geräteumbenennung, wenn versucht wird Referenzen in der Fernbedienung zu korrigieren.
- Bugfix Makro-Editor: Fehler, wenn ein leeres Makro getestet wird.
- Bugfix Makro-Editor: Makro-Formular wird gezeigt, obwohl noch keine Gruppe ausgewählt wurde, was beim Bearbeiten und Speichern zu einem Fehler führt.
- Bugfix Rademacher Rollladen-Befehl „move down/stop“ fehlerhaft.
- Überarbeiteter Dialog für Lizenzschlüssel/Plugin-Freischaltcode.
- Benachrichtigung für verfügbare Skin-Aktualisierungen in Skins-Symbol links oben (wird zum Ausrufezeichen), anstatt Benachrichtigungs-Popup rechts unten.

#### 1.1.6.1 (2016-02-05)

- Feature Gerätemanager: Test-Button für IR/RF-Codes bei IR/RF-Geräten.
- Bugfix Plugin/Skin-Übersicht wird nicht mit Shop-Inhalten aktualisiert.
- Bugfix Buttons sind in der Vorschau und AIO REMOTE NEO verzerrt, wenn keine Hintergrund-Grafik gesetzt ist, der Button nicht quadratisch ist und das verwendete Icon in der Originalgröße auch nicht quadratisch ist. (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)
- Bugfix „Neue Seite“-Dialog: Breite und Höhe werden nicht entsprechend der Ausrichtung eingetragen.
- Testmodus: Anzeige links oben, falls im Test-Modus.
- Wird die gültige Lizenz eines Benutzers mit der neuen Test-Lizenz ersetzt, wird sich die Lizenz intern gemerkt und bei Beenden des Test-Modus (Entfernen des Häkchen) für diesen Benutzer wieder eingesetzt.
- Geräte und Gateways, die im Test-Modus angelegt wurden, aber von einer gültigen Lizenz dann nicht mehr unterstützt werden, werden nun nicht mehr gelöscht. Stattdessen bleiben sie in der Gerätedatenbank, lassen sich aber nicht mehr bearbeiten oder in der Fernbedienung zuweisen. (Bis das passende Plugin freigeschaltet wurde.)

#### 1.1.6 (2016-02-02)

- Feature Skin-Dialog: Download von gekauften Skins (im Shop erhältlich).
- Feature Skin-Wechsel: Konvertierungs-Dialog für Skins, die nicht kompatibel sind. Dabei werden die Grafik-Referenzen in der Fernbedienung angepasst.
- Feature Eingebaute Ultimate-Testlizenz (alle Plugins verfügbar), die zeitlich unbegrenzt ist, aber keinen Upload/Download ermöglicht.
- Feature HomeMatic IP-Geräte.
- Feature [Ticket #557] Reduziere Render-Aufwand, wenn Objekte verschoben oder skaliert werden. (Experimentell. Muss in „Einstellungen → System“ erst aktiviert werden.)
- Feature [Ticket #630] Button: Setze Wert für Pause zwischen Dauersendebefehlen. (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)
- Feature [Ticket #809] Seiten-Online-Templates werden beim Anlegen so gut es geht zum aktuell gewählten Skin konvertiert.
- Feature [Ticket #816] Kamera-Element: Option das Seitenverhältnis einzuhalten.

- Standardmäßig wird bei unpassender Elementgröße verzerrt. (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)
- Feature [Ticket #835] Einstellungen: Vorschau → Immer im Vordergrund.
  - Feature Mehrfachauswahl: Für alle Button- und Info-Grafiken in der Auswahl lassen sich einheitlich Icon bzw. Hintergrundgrafik ändern.
  - Feature IR-Codes einzelner Geräte als XML exportieren.
  - Feature Kontextmenü: „Nichts auswählen“.
  - Feature Mehrfachauswahl: Zentriere Elemente.
  - Feature Zoom der jeweiligen Fernbedienung wird beim Speichern ebenfalls gemerkt.
  - Bugfix [Ticket #783] Vorschau: Fehler, wenn Kamera-Bild nicht geladen werden kann. (Betrifft sehr wahrscheinlich auch AIO REMOTE NEO.)
  - Bugfix [Ticket #791] Fehler wenn Farbwähler in Breite/Höhe verändert wird.
  - Bugfix [Ticket #797] Fehler, wenn über die Eigenschaftenleiste für eine Mehrfachauswahl eine andere Breite oder Höhe eingetragen wird (noch nicht angewendet) und dann ein anderes Element ausgewählt wird.
  - Bugfix [Ticket #809, #810] IR/RF-Codes: Einträge mit dem Namen „0“ lassen sich nicht bearbeiten/löschen.
  - Bugfix [Ticket #812] Analogmeter: Falsche Auswahl/Position bei touch. (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)
  - Bugfix [Ticket #813] Nach Geräte-Umbenennung: Neu zugewiesene Aktionen und Status werden nicht korrigiert.
  - Bugfix [Ticket #819] Plugin-Code-Freischaltung erkennt kein Copy+Paste und aktiviert nicht den Bestätigen-Button.
  - Bugfix [Ticket #825, #834] Slider-Wertebox ist bei vertikalen Slidern verschoben. (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)
  - Bugfix [Ticket #826] Slider-Wertebox bleibt stehen und wird mehrfach angezeigt. (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)
  - Bugfix Online-Konto-Verifizierung fragt Anmelde-Daten nicht ab.
  - Bugfix brennenstuhl/HC/Intertechno-Gateway, ELRO-Geräte: Fehlender Address-Code „11111“.
  - Bugfix [Ticket #498, #609] Webseiten-Element ist immer im Vordergrund, auch wenn die Ebene anders gesetzt wurde. (Nicht möglich mit nativer WebView, nur als iframe.) (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)
  - Bugfix Geräte-Anlernen: FS20- und Intertechno-Adress-Codes werden beim Lernen nicht sichtbar eingetragen.
  - Bugfix Button eine Aktion mit frei setzbarem Zahlenwert zuweisen: Ist der Wertebereich gerätebedingt beschränkt und liegt im negativen Bereich, dann wird der zulässige Wertebereich für die Eingabe falsch berechnet.
  - Bugfix Makro-Editor: Fehler wenn ein Makro getestet wird, das einen Befehl zu einem nicht mehr im Gerätemanager vorhandenen Gerät enthält.
  - Bugfix AIO REMOTE NEO: Info-Grafiken werden doppelt (übereinander gelagert) dargestellt. Zu sehen bei Grafiken mit Transparenz. (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)
  - [Ticket #333] Makros: Maximale Pausenlänge testweise von 2 Sekunden auf 10 Minuten erhöht.
  - [Ticket #409] Makro-Editor: Makro-Liste wächst mit.
  - [Ticket #807] IR/RF-Code-Export: Erhalte Zeichen wie „/“ und ersetze nur doppelte Anführungszeichen („“).
  - Button/Grafik-Element: Beim Ändern von Icon/Hintergrund bleibt die aktuelle Elemente-Größe erhalten.
  - Ist der CREATOR auf englisch gestellt, öffnet sich auch die (nun neue) englische Online-Hilfe.

### 1.1.5.1 (2015-12-21)

- Feature D-Link Camera 2132L.
- Bugfix [Ticket #766] Netatmo-Import: Zeigt teils falsche Geräte an oder stürzt ab bei Auflistung.
- Bugfix [Ticket #767] Eigene Gruppen ignorieren Ebene ihrer Elemente.
- Bugfix [Ticket #774] AIO GATEWAY-Passwort wird in Anfragen nicht korrekt enkodiert.
- Bugfix [Ticket #776] Wird ein Gerät in einen anderen Raum verschoben, werden alle Aktionen/Status, die irgendein Gerät aus dem selben Raum verwenden, fälschlicherweise ebenfalls auf den neuen Raum gesetzt.
- Bugfix Mehrfachauswahl: Kopieren + Einfügen positioniert manchmal Elemente falsch.
- Bugfix Wird ein Gerät umbenannt und existiert in einem anderen Raum ein Gerät mit dem selben Namen, wird dieses fälschlicherweise ebenfalls umbenannt.
- Bugfix Fehler, wenn ein Gruppen-Element, dessen Gruppenvorlage mittlerweile umbenannt wurde, geklont wird.
- Bugfix Fehler bei Import von MAX!-Geräten. (Fehler konnte nicht reproduziert werden, es wird versucht ihn abzufangen.)
- Default-Skin („Creator NEO“): Slider-Grafiken angepasst, damit der Knopf optisch auch direkt am Anfang beginnt und am Ende endet. Bei manchen blieb vorher ein kleiner Abstand. Seiten müssen für die Änderung erneut gespeichert werden.

### 1.1.5 (2015-12-11)

- Feature [Ticket #423] Zeige warnende Ersatz-Grafik falls eigentliche Grafik nicht geladen werden kann.
- Bugfix [Ticket #463, #678, #748] Verschobene Mehrfachauswahl ist um 1 Pixel zu weit links/oben.
- Bugfix [Ticket #744] Wende das gewählte Farb-Theme nicht auf den Task Manager an, da dies derzeit nur zu Unleserlichkeiten führt.
- Bugfix [Ticket #749] Wert vom Typ „float“ wird nicht korrekt angezeigt.
- Bugfix [Ticket #753] Fehler, wenn IR/RF-Befehle ans AIO GATEWAY geschickt werden.
- Bugfix [Ticket #759] Fehler im Aktion-Zuweisen-Dialog.
- Bugfix [Ticket #760] FS20-Geräte werden mit falscher Adresse gespeichert.
- Bugfix [Ticket #761] Fehler, wenn Gerät angelegt werden soll, das kein Gateway benötigt und über Unter-Typen verfügt.
- Bugfix Fehler, wenn alle Benutzer gelöscht werden.
- Bugfix Kontext-Menü wird bei Rechtsklick mehrmals geöffnet, wenn Fernbedienung gewechselt wurde.
- Bugfix Plugins-Overview-Fenster: Die neuen Plugins aus 1.1.4 werden nicht als freigeschaltet markiert. (Funktionalität ist da, es wird nur kein Häkchen angezeigt.)
- Geringfügige Änderungen der Dialoge für mediola-Konto-Registrierung (direkt nach Anlegen eines Benutzers) und SteckerPRO-Konfigurations-Import.

### 1.1.4 (2015-12-09)

- Feature [Ticket #620, #706] Textfeld: Option „Text umbrechen“, um Text in der Breite automatisch umzubrechen.
- Feature [Ticket #644] Kontext-Menü: Mehrfachauswahl als Gruppe speichern.
- Feature [Ticket #713] Ebenen-Wert lässt sich von Hand eintragen.

- Feature Zeige die im Shop verfügbaren Plugins und weise diskret auf neue hin (kleine Zahl neben dem Symbol).
- Feature IP-Symcon Gateway: Wird mehr als 1 WebFront gefunden, zeige Auswahl-Dialog.
- Feature Plugin: OSRAM Lightify Gateway.
- Feature Plugin: Netatmo Wetterstation und Thermostat.
- Feature Plugin: brennenstuhl.
- Feature Plugin: intertechno.
- Feature Plugin: SteckerPRO (HC Gateway der SteckerPRO-App).
- Feature AIO GATEWAY: HomeMatic HM-RC-2-PBU-FM.
- Feature AIO GATEWAY: „toggle“-Befehl für FS20-Dimmer.
- Feature Error-Status (timeout, low battery) für HomeMatic-Geräte im AIO GATEWAY.
- Feature Konfiguration von SteckerPRO importieren. (Option verfügbar wenn Benutzer noch keine Fernbedienung angelegt hat. Überschreibt Geräte- und Makros-Datenbank.)
- Feature Gruppe speichern: Auswahl wird direkt mit der neuen Gruppe ersetzt. (Option „ja/nein“ im Dialog vorhanden.)
- Feature Webseite: Option ein iframe in der AIO REMOTE NEO zu verwenden anstatt einer nativen WebView. (WebView: Es gibt z.Z. Probleme mit der Skalierung bei manchen Geräten. iframe: Seiten können „ausbrechen“, passiert z.B. bei der HomeMatic CCU Web-Oberfläche.)
- Feature Farbwähler: Option um dann in der AIO REMOTE NEO eine Markierung an der Stelle der gewählten Farbe anzuzeigen.
- Bugfix [Ticket #584] Eigene Grafiken werden beim Kopieren von Elementen zwischen Fernbedienungen nicht korrekt übernommen.
- Bugfix [Ticket #584] Kopieren+Einfügen einer Mehrfachauswahl zu einer anderen Seite setzt Gruppen-Elemente an falsche Position.
- Bugfix [Ticket #655] Mehrfachauswahl per Shift-Taste löscht nicht alle Objekte der Auswahl.
- Bugfix [Ticket #679] Mehrfachauswahl an die selbe Position einfügen ([Strg/Cmd]+[Shift]+[V]) funktioniert nicht. (Der eingestellte Versatz wird trotzdem hinzugefügt.)
- Bugfix [Ticket #727] Kopieren+Einfügen per Tastenkombi erzeugt eine Mehrfachauswahl mit verschobenen Elementen.
- Bugfix [Ticket #747] Fehler wenn Seite geladen wird mit einer RGB-Gruppe ohne Farbwähler.
- Bugfix Task Manager: „press“-Ereignis für HomeMatic-Button funktioniert nicht als Auslöser.
- Bugfix Vorschau-Fenster wird nach Minimieren und Wiederherstellen in falscher Höhe (viel zu kurz) geöffnet. (Nur unter Windows.)
- Bugfix Wählt man ein Element einer neu erstellten Gruppe bei aktivem Zoom aus, wird der Auswahlrahmen falsch angezeigt.
- Bugfix Gateway-Import-Dialog: Sortieren der Ergebnisse verursacht Fehler.
- Bugfix Eigene Gruppen lassen sich nicht speichern, wenn das Verzeichnis „Dokumente/AIO CREATOR NEO/resources“ noch nicht erstellt wurde.
- Bugfix Fehler wenn Slider extrem klein gezogen wird (Breite und/oder Höhe ist 0).
- [Ticket #277] FS20: „Code 3“ umbenannt zu „Adresse“ und das vorige Adressfeld für die interne Adresse ausgeblendet.
- Neues Gerät anlegen: Selektiere den in der Baumansicht gewählten Raum im Dropdown vor.
- Skin: Neuer Slider-Stil: „volume“, der sich nur in festen Schritten füllt.
- Einstellungen-Dialog: Layout geändert für bessere Erweiterbarkeit.

### 1.1.3.1 (2015-11-23)

- Bugfix [Ticket #641] Fehler bei Ebenenänderung, wenn sich eine Gruppe auf der Seite befindet.

### 1.1.3 (2015-11-17)

- Feature [Ticket #65] Eigene Gruppen anlegen und verwalten können.
- Feature [Ticket #433] Textfeld: Zeilenumbruch (\n). [benötigt AIO REMOTE 1.13]
- Feature HomeMatic CCU: Systemvariable-Status vom Typ Value-List.
- Feature AIO Gateway: ELRO-Geräte-Status.
- Feature HomeMatic CCU: Status „top/middle/bottom“ für Geräte vom Typ „blind“.
- Feature HomeMatic CCU: System-Nachricht als Status.
- Feature AIO Gateway: HM-LC-Sw1-PI-CT.
- Bugfix [Ticket #589] Dauersenden von Befehlen von TCP-Geräten (IP-Modul) funktioniert nicht.
- Bugfix [Ticket #604] Referenzen zu umbenannten Seiten werden nicht immer korrekt aktualisiert.
- Bugfix Harmony Hub-Geräte verursachen Fehler in der iOS app.
- Bugfix Contronics HTTP header bug.
- Bugfix AIO Gateway Task Manager öffnet sich nicht, weil der Gateway-Port 90 belegt ist.
- [Ticket #591] Task Manager: Überprüfe, ob das gewählte AIO Gateway IR unterstützt.
- [Ticket #615] Einstellungen: Anzeigedauer für Hilfslinien.
- Bilder-Katalog: Wenn kein Statusgerät, dann zeige auch die „default.png“ und „undefined.png“ Grafiken an.

### 1.1.2 (2015-10-30)

- Feature mControl-Protokoll wird unterstützt.
- Feature Neues Gerät in HomeMatic CCU: HM-Sen-MDIR-WM55.
- Feature Über die deviceinfo.xml lassen sich eigene Kameras definieren.
- Bugfix [Ticket #424] Seite lässt sich manchmal nicht duplizieren.
- Bugfix [Ticket #545] Wert „0“ in Makros.
- Bugfix [Ticket #549] Änderung im Gerätemanager lässt letzten gespeicherten Seiten-Zustand laden.
- Bugfix [Ticket #580] Änderungen in der Eigenschaften-Seitenleiste werden nicht übernommen, wenn direkt ein anderes Element angeklickt wird.
- Bugfix Die Routine zum Fixen von Referenzen ersetzt unter Umständen den falschen Seiteninhalt.
- Bugfix Thumbnails für Seiten sind leer.
- Bugfix Contronics crash.
- Bugfix Harmony hub-Login funktioniert nicht.
- Bugfix Edimay i9110w Authentifizierungs-Problem.
- Benutzerkonto-Fenster: Registrier-, Passwort-Vergessen- und Abmelde-Möglichkeiten. (Waren bisher nur in den Sync-Dialogen.)
- Auflösung der Slider-Grafiken erhöht.

### 1.1.1 (2015-10-22)

- Feature [Ticket #280] Slider lassen sich frei skalieren, auch als Teil einer Mehrfachauswahl.
- Feature Neues Gerät in AIO Gateway: Multi Comfort.
- Feature Neue Geräte in AIO Gateway: HomeMatic HM-Swl-3-FM und HM-RC-2-PBU-FM.
- Feature Foscam-Kamera FI9826W.
- Feature Somfy RTS switch.

- Feature Neues Gerät in HomeMatic CCU: HM-ES-TX-WM.
- Feature Neuer Befehl für Konine-Kamera: preset position.
- Feature Seiten-Einstellung: Vibration bei Button-Klick.
- Bugfix [Ticket #529] Vorschau-Fenster behält durch den Benutzer veränderte Größe nicht bei, wenn das Fenster minimiert und wiederhergestellt wird.
- Bugfix [Ticket #544] IP-Symcon UTF-Nachricht wird nicht korrekt behandelt.
- Bugfix [Ticket #550] Nach „Speichern unter“ einer Fernbedienung wird das „Öffnen“-Menü nicht aktualisiert.
- Bugfix [Ticket #566] Copy&Paste von Mehrfachauswahl wird doppelt soweit versetzt wie einzelne Elemente.
- Bugfix [Ticket #569] Fehler wenn Sonos UPnP-Status gelesen wird.
- Bugfix [Ticket #572] Absturz in „Aktion zuweisen“-Dialog.
- Bugfix Seiten-Import von anderem Benutzer: Falsche oder fehlende Vorschau.
- Bugfix Beim Skalieren der Seite wird der Zoom nicht berücksichtigt.
- Bugfix Eigenschaften einer neuen, leeren Seiten werden nicht direkt nach dem Erstellen gespeichert (→ schwarze Vorschau für Seite).
- Bugfix Für IP-Symcon-Gateways muss ein WebFront-Passwort angegeben werden.
- Bugfix Im NEO-Standard-Skin sind die „opened/closed“-Grafiken für die Garagen-Stile „hell“ und „dunkel“ vertauscht.
- Bugfix Siegenia und Internorm Gateways werden nicht korrekt durch den Lizenz Manager verarbeitet.
- [Ticket #547] Neue Seitennamen einer Fernbedienung müssen sich in mehr als nur der Groß-/Kleinschreibung unterscheiden.

### 1.0.6 (2015-10-15)

- Feature Contronics ExecEngine.
- Feature MAX! Cube.
- Feature Easy LED.
- Feature DIGITUS.
- Feature [Ticket #559] EnOcean-Geräte mit dem AIO Gateway: neue Befehle „hold on“/„hold off“.
- Feature HomeMatic-Dimmer mit dem AIO Gateway: neuer Befehl „toggle to“.
- Feature Foscam Kameras FI8620 und FI8602.
- Feature Seiten skalieren. (Im Menü unter „Fernbedienung → Seite skalieren ...“.)
- Feature Vertikale Slider können invertiert werden.
- Feature Textfelder lassen sich als Teil einer Mehrfachauswahl nun ebenfalls skalieren.
- Bugfix [Ticket #524] Änderungen an Gruppen werden nicht mitkopiert.
- Bugfix [Ticket #543] Online-Hilfe lässt sich nicht abrufen.
- Bugfix [Ticket #545] Barthelme LED Color 0 in Makros.
- Bugfix Umgang mit der CCU String-Systemvariable.
- Bugfix Task Manager: Tage werden im Auslöser nicht mehr angezeigt.
- Bugfix Angelegte IP-Symcon Gateways werden als AIO GATEWAY angegeben.
- Bugfix Nach Import einer Statusgrafik muss der Bilder-Katalog erst geschlossen und neu geöffnet werden bevor diese dort zu sehen ist.
- Bugfix Preview-Fenster hat falsche Größe (wenige Pixel zu breit und hoch).
- [Ticket #557] Lade Grafiken vor, wenn Seite mehrere Nicht-Skin-Grafiken beinhaltet.
- [Ticket #557] Verzögere ersten Render-Aufruf bis die meisten Elemente einer Seite fertig geladen sind. (→ Seite lädt schneller bei geringerer GPU-Last.)
- Weniger Render-Aufrufe wenn Objekte per Tastatur verschoben werden.



- Reduziere Render-Aufrufe beim Wechsel zu einer bereits geladenen Seite und beim Wechsel der Zoom-Stufe.
- Seite duplizieren: Aktuelle Fernbedienungen und Seite als Vorauswahl.

### 1.0.5 (2015-10-02)

- Feature Rademacher Homepilot 1/2.
- Feature Status für Elro Schalter (AIO GATEWAY).
- Feature Verbesserungen hinsichtlich des Importierens der HomeMatic „Wired“ Geräte.
- Bugfix richtige Behandlung von Dateien mit Sonderzeichen im Namen.
- Bugfix erlaubt AIO CREATOR NEO Programm unter Mac OS mit normalem Konto auszuführen.
- Bugfix „Common AppData“ Verzeichnis unter Windows prüfen.

### 1.0.4 (2015-09-23)

- Feature [Ticket #43] Status-Grafik-Import-Dialog.
- Feature [Ticket #169, #170, #173, #434] Philips hue: Befehle für „alert“, „effect“, „scene“ und „color temperature“.
- Feature [Ticket #290] Importieren von IR-Codes aus einer a.i.o. Creator ircodes.xml.
- Feature [Ticket #328] Support für „meine-homematic“.
- Feature [Ticket #353] Support für die IP-Symcon 4.0 beta API.
- Feature [Ticket #387] Fernbedienungen vom Server löschen. (Zu finden im Herunterladen-Dialog.)
- Feature Nueva-Sensoren (AIO GATEWAY), -Kamera und NUEVA-IR-BLASTER.
- Feature HomeMatic Dimmer (AIO GATEWAY): „toggle to“-Befehl.
- Feature Roiscok-Geräte (AIO GATEWAY).
- Bugfix [Ticket #271] Gateway-Import: Checkbox „Alles auswählen“ passt sich nicht der Auswahl an.
- Bugfix [Ticket #391] Absturz beim Parsen der HomeMatic-Geräteliste.
- Bugfix [Ticket #455] Fehler in Vorschau, wenn dem Textfeld ein unerwarteter Wert (NaN-Objekt) übergeben wird.
- Bugfix [Ticket #458] Homematic (CCU)-Geräte HM-MOD-Re-8, HM-LC-Sw4-Ba-PCB haben keine Befehle.
- Bugfix [Ticket #467, #468] Probleme beim Hoch- und Herunterladen wenn die Fernbedienung oder eine Seite UTF-8-Zeichen beinhaltet.
- Bugfix [Ticket #475] Fehlender Eintrag in der engl. Sprachdatei verursacht Fehler.
- Bugfix [Ticket #476] Absturz durch benutzerdefiniertes Speicher-Verzeichnis.
- Bugfix [Ticket #497] Multiple Stil-Einträge mit dem selben Namen im Bilder-Katalog.
- Bugfix ELRO-Rauchmelder (AIO GATEWAY): Auslöse-Code ist invalide.
- Bugfix System-Kameras werden gelistet, selbst wenn das entsprechende Plugin nicht vorliegt. (Anlegen einer Kamera geht jedoch nicht.)
- Bugfix Task Manager: IR-Codes werden nicht als Auslöser gespeichert.
- Bugfix Vorschau: Grafiken fehlen von gerade neu importierten Seiten-Vorlagen.
- Bugfix Eck-Bedienelemente können angeklickt werden, auch wenn diese noch gar nicht zu sehen sind.
- Bugfix Probleme beim Remote-Upload wenn engl. Sprachdatei geladen.
- Bugfix Textfeld: Undo/redo von Text stellt nicht auch die vorige Größe wieder her.
- Bugfix Textfeld: Bounding Box wird nicht gesetzt, wenn Teil einer Gruppe.
- Bugfix Skalierte Gruppen werden nicht wieder korrekt hergestellt.

- Bugfix Seiten-Hintergrundgrafik passt sich bei Änderung der Seitengröße mit an.
- [Ticket #410] Code anlernen/bearbeiten: Eingabebereich vergrößert.
- AIO Task Manager: Aktionen sind immer aktiv, daher unnütze Checkbox entfernt.

### 1.0.3 (2015-09-15)

- Feature FS20-Schalter: Neue Befehle „on for“ und „off for“.
- Bugfix [Ticket #271] Geräte-Import: Checkbox „Alles auswählen“ passt sich nicht der Auswahl an.
- Bugfix [Ticket #353] IP-Symcon: Problem beim Auslesen von Variablen.
- Bugfix [Ticket #449] Gitter: Verschieben ohne Shift-Taste verwendet Gitterabstand anstatt normalem Einzelschritt.
- Bugfix [Ticket #450] Textfeld: Zeichen mit Unterlänge sind in Vorschau und App leicht abgeschnitten.
- Bugfix [Ticket #451] IP-Symcon: Fehlende Eingabefelder für WebFront wenn keine weiteren Gateway-Plugins in Lizenz.
- Bugfix Ausrichten am Gitter berücksichtigt nicht korrekt den einstellbaren Versatz.

### 1.0.2 (2015-09-14)

- Feature Online-Seiten-Vorlagen (templates).
- Feature Online-Hilfe-Fenster: Link in der Navigation, um die aktuelle Seite im Browser zu öffnen.
- Bugfix [Ticket #275] Mehrfachauswahl lässt sich mit gelöschtem Objekt erweitern. (Falscher Auswahlrahmen.)
- Bugfix [Ticket #326] Textfeld ist in der Vorschau und App um wenige Pixel in der Höhe versetzt.
- Bugfix [Ticket #353] IP-Symcon-Variablen werden nicht gesetzt.
- Bugfix [Ticket #388] Fernbedienungsgrößenvorlagen auf physikalische Größe abgeändert anstatt CSS-Größe.
- Bugfix [Ticket #391] Crash beim Parsen der Geräteliste von der HomeMatic CCU.
- Bugfix [Ticket #415, #419] Probleme beim Hochladen der Fernbedienung.
- Bugfix [Ticket #417] Makro-Test funktioniert nur mit Geräten, die zu einem Gateway gehören.
- Bugfix [Ticket #419] Probleme, wenn eine heruntergeladene Fernbedienung den gleichen Index hat wie die aktuell geöffnete.
- Bugfix [Ticket #420] Fehler bei Korrektur von Aktions-Referenzen auf den Seiten.
- Bugfix [Ticket #430] Eigene Grafiken in Buttons/Grafik-Elementen werden vor einem Speichern beim Klonen nicht übernommen.
- Bugfix [Ticket #431] Textfeld: Mehrere Leerzeichen hintereinander werden in Vorschau und App als nur eines angezeigt.
- Bugfix [Ticket #436] Barthelme Chromoflex 4: Setzen des Farbwertes funktioniert nicht richtig.
- Bugfix [Ticket #438] Angelegte Intertechno-Geräte werden vom Typ als „COCO“ angegeben.
- Bugfix Fehler beim Versuch ein Mehrkanal-HomeMatic-Gerät manuell an einem AIO GATEWAY anzulegen.
- Bugfix HomeMatic CCU: Programme und Systemvariablen mit selbem Namen werden nicht alle importiert.
- Bugfix Online-Hilfe-Fenster: Fehlende Scrollbalken bei Theme-Wechsel.
- Bugfix Durch Aufziehen eines Bereiches mit der Maus lassen sich keine Einzelemente

auswählen.

- Bugfix Eine per Mausclicks zusammengestellte Mehrfachauswahl positioniert Elemente falsch beim Ausrichten/Anordnen der Elemente unter Zoom.
- Bugfix Rückgängigmachen der Skalierung einer Mehrfachauswahl unter Zoom positioniert die Elemente falsch.
- Bugfix Nach Verstellung des Zooms unter 100% und einem Seitenwechsel sind die Hilfslinien zu kurz.
- Bugfix Startbildschirm: Fehler, wenn ein Benutzer ohne gültige Lizenz versucht eine neue Fernbedienung anzulegen.
- Bugfix Neue Fernbedienung anlegen: Invalide Größenangaben möglich.
- Bugfix Fehler, wenn versucht wird eine Seite von einem anderen Benutzer zu duplizieren, der keine Fernbedienung hat.
- Es wird nur noch am angezeigten Gitter ausgerichtet, wenn zusätzlich Shift gedrückt wird.
- Plugin-Codes können nicht mit Test-Lizenzen freigeschaltet werden.

### 1.0.1 (2015-09-08)

- Bugfix [Ticket #279] Tab springt in den Eigenschaften nicht korrekt zum nächsten Feld.
- Bugfix [Ticket #374] Nach Seiten-Umbenennung werden „Seite wechseln“-Befehle der Fernbedienung nicht aktualisiert.
- Bugfix [Ticket #376] Befehle in „Aktion zuweisen“-Dialog sind nicht alphabetisch sortiert.
- Bugfix [Ticket #389] Fehler bei Upload.
- Bugfix [Ticket #391] Leere Liste bei Import von HomeMatic CCU.
- Bugfix [Ticket #395] Tooltip verursacht Fehler, wenn nicht rechtzeitig das mousemove event ausgelöst wurde.
- Bugfix [Ticket #396] Aktion zuweisen: Aktueller Wert für manuelle Eingaben wird nicht wieder angezeigt. (+ Zeige Wert in Eigenschaften.)
- Bugfix [Ticket #397] Absturz durch Fehler in UPnP-Modul.
- Bugfix [Ticket #402] Drag&Drop: Objekte werden bei kleinem Zoom an falsche Position gesetzt.
- Bugfix [Ticket #406] Fehler, wenn alle Objekte aus einer Gruppe gelöscht werden.
- Bugfix Fehler beim Speichern einer zuvor geladenen Fernbedienung, deren Skin-Infos fehlen. (Möglicherweise Ticket #407.)
- Bugfix Label: Text-Edit-Box hat bei Zoom falsche Position und Größe.
- Bugfix Aus einer Element-Gruppe gelöschte Elemente sind nach Speichern+Neuladen und in der Vorschau weiterhin zu sehen.
- Bugfix Bilder-Katalog: Eintrag „Importiere Bilder“ ist doppelt.
- Wenn keine Fernbedienung existiert, dann zeige Hinweis zum Anlegen.
- Update-Check-Hinweis auf Startbildschirm (rechts unten).

### 1.0.0 (2015-09-03)

- Feature Siegenia- und Internorm-Gateway.
- Feature Update-Check.
- Feature Gerät anlegen: COCO.
- Feature Online-Hilfe: Maximiere Bilder durch Klick.
- Feature Neue Seite/Fernbedienung: Vordefinierte Größen einiger mobiler Geräte.
- Feature [Ticket #312] Einstellung für Klon-Versatz. Per Strg/Cmd+Shift+V eingefügte Elemente werden an der Original-Position eingefügt, anstatt der Zeiger-Position.

- Bugfix [Ticket #355] Fehler, wenn intern eine Seite versucht ihrer Remote ein Flag zu setzen, aber keine Remote gesetzt ist.
- Bugfix [Ticket #367] Strg+Q wird zu oft akzeptiert. Wird nun blockiert falls: Alt oder Shift dazu gedrückt wird; ein Eingabefeld den Fokus hat.
- [Ticket #359] AIO GATEWAY Task Manager: Sortiere Tasks alphabetisch.
- EULA erneuert.

### 0.9.10-beta (2015-08-31)

- Feature AIO GATEWAY: Systemvariablen importieren und anlegen.
- Gerät anlegen: Adressfeld immer schreibbar.
- Feature [Ticket #286, #329] Pairing-Funktion für Intertechno-Geräte. Adress-Eingabe über Familien- und Einzelcode.
- Bugfix [Ticket #308, #340, #346] IP-Symcon-Variablen werden unter Windows-Systemen nicht gesetzt.
- Bugfix [Ticket #318] Fehler, wenn Farbwähler bei eingeschaltetem Gitter verschoben wird.
- Bugfix [Ticket #320] AIO GATEWAY Task Manager: Keine Werte-Auswahl für „... for“-Befehle.
- Bugfix [Ticket #322] AIO GATEWAY Task Manager: Fehler beim Editieren, wenn Aktion keinen Geräte-Befehl hat.
- Bugfix [Ticket #325] Philips hue: Authentifizierung mit dem CREATOR funktioniert nicht mehr.
- Bugfix [Ticket #343] IP-Symcon WebFront crash.
- Bugfix [Ticket #344] Import-Dialog: Sortieren lässt untere Tool/Import-Leiste verschwinden.
- Bugfix AIO GATEWAY Task Manager: Fehler bei Aktion→Nachricht (fehlendes Modul aio.cloud).
- [Ticket #319] Blockiere nicht die Mac-Tastenkombinationen für Ausblenden und Minimize. Strg/Cmd + Q für Beenden.
- Neue Skin-Grafiken für das Analogmeter.
- Stilauswahl für Slider und Analogmeter listet Stile sortiert.
- IR-Codes löschen: Zeige erst einen Bestätigungsdialog.

### 0.9.9-beta (2015-08-27)

- Feature Task Manager für das AIO GATEWAY.
- Feature AIO GATEWAY: Edimax Smart Plug.
- Feature AIO GATEWAY: Roiscok.
- Feature IP-Symcon.
- Feature Adressen für FS20 können manuell eingegeben oder eine freie generiert werden.
- Feature Benutzerkontenverwaltung: Datenschutz-Einstellung, Online-Konto löschen.
- Feature Slider: Min-Wert, Max-Wert und Schritt können manuell gesetzt werden.
- Feature [Ticket #298] Webseiten-Element ist transparent.
- Bugfix [Ticket #270] Import-Dialog: Leere Geräte-Typ-List für AIO GATEWAY.
- Bugfix [Ticket #272] Import-Dialog: Gateway lässt sich ändern während bereits ein anderes abgefragt wird.
- Bugfix [Ticket #276] Eigene Hintergrundbilder werden in der Vorschau nicht angezeigt.
- [Ticket #288] Sortiere IR/RF-Codes alphabetisch.
- [Ticket #241] Canvas-Zoom gilt für alle Seiten gleichmäßig.
- Bugfix Einige Grafiken im „Creator Neo“-Skin waren zu klein.
- Bugfix Farbwähler: Konnte verzerrt werden und hatte keine Mindestgröße.
- Standard-Skin: Mehr Grafiken, dunkle Stile.

## 0.9.8-beta (2015-08-13)

- Feature AIO GATEWAY.
- Feature Eigene importierte Bilder sind nun in allen Fernbedienungen verfügbar und werden auch nicht mehr automatisch gelöscht.
- Feature Speichere einen Screenshot (F12) der aktuellen Seite.
- Feature Neue Seite: Zeige Vorschau bei „Seite duplizieren“.
- Feature Eingebaute Online-Hilfe (F1).
- Bugfix [Ticket #228] mediola Account-Registrierung: Einfache Prüfung ob Format der E-Mail-Adresse stimmt.
- Bugfix [Ticket #231] Nach einem Fernbedienungs-Download sind die neuen Fernbedienungen nicht gleich verfügbar.
- Bugfix [Ticket #247] Makro-Editor: Bearbeitete HTTP-Befehle werden unbrauchbar.
- Bugfix [Ticket #249] Rechtsklick auf Webseiten-Element funktioniert nicht.
- Bugfix [Ticket #249] Ausschneiden+Einfügen platziert iframe an falscher Position.
- Bugfix [Ticket #249] Rechtsklick wählt nicht das angeklickte Element aus, falls es nicht schon vorher ausgewählt wurde.
- Bugfix [Ticket #252] Vorschau nimmt Zoom-Größe anstatt tatsächliche Größe der Seite.
- Bugfix [Ticket #252] Seiten, die breiter sind als die verfügbare Fläche, werden nicht komplett angezeigt.
- Bugfix [Ticket #256] Sync: Speichere aktuelle Fernbedienung bevor hochgeladen wird.
- Bugfix Makro-Editor: Seite aktualisieren funktioniert nicht.
- Bugfix Manche Gateways (u.a. iTach) lassen sich nach dem Import nicht mehr bearbeiten.
- Bugfix Ebene (z-index): Ganz in den Vordergrund setzen versetzt nur auf die vorletzte Position anstatt die letzte.
- Bugfix Ebene (z-index): Undo/redo stellt nicht immer die korrekten Werte wieder her.
- Bugfix Grafiken, die nur als Button-Hintergrund verwendet werden, sind nicht in der Vorschau zu sehen.
- Bugfix Fernbedienung umbenennen: Name in Menü-Liste wird nicht angepasst.
- [Ticket #184] Startbildschirm: Klick Lizenz um Bearbeitungsfenster zu öffnen.
- [Ticket #243] Zoom-Werte werden fortan als Prozente interpretiert.
- [Ticket #246] Skaliere auch Button-Icons über ihre Originalgröße hinaus.
- [Ticket #250] Setze Zoom-Limit auf 200%. (Vorerst als Workaround.)
- [Ticket #251] Breitere Eingabefelder für Position.

## 0.9.7-beta (2015-07-22)

- Feature Möhlenhoff Alpha 2.
- Feature Benutzer auf Server registrieren; eigene Fernbedienungen hoch- und herunterladen.
- Feature [Ticket #215] Option Slider-Werte in der Vorschau anzuzeigen.
- Feature Simpler Passwort-Schutz für einzelne Seiten der Fernbedienung.
- Feature Zuweisung der Index-Seite ändern.
- Feature Ebene (z-index): Buttons um Objekt ganz in Vorder-/Hintergrund zu setzen, nicht nur schrittweise.
- Bugfix [Ticket #137] DropDown-Listen nicht breit genug wenn Scrollbalken angezeigt wird.
- Bugfix Fernbedienungen umbenennen/speichern unter/löschen kann unter bestimmten Bedingungen zu inkonsistenten Daten und 100% Auslastung des Backends führen. (Betrifft möglicherweise die Tickets #181, #190, #212.)
- Bugfix [Ticket #219] Absturz.
- Bugfix Manche Tooltips verschwinden nicht mehr oder sind leer.

- Bugfix Nach einem Bilder-Upload wird im Katalog in den falschen Ordner gewechselt.
- Bugfix Beim Versuch einen Benutzer mit abgelaufener Lizenz zu öffnen, treten diverse Fehler auf.
- Bugfix Es wird nicht korrekt angezeigt, wenn eine Test-Lizenz abgelaufen ist.
- Bugfix Menü → Fernbedienung öffnen: Liste wird nicht aktualisiert.
- Bugfix Gerätemanager → Import (Neu zuweisen): Falsches Gerät wird vorausgewählt, falls es in der Liste ist.
- Bugfix Gerätemanager: Nach Geräte-Import wird Liste nicht direkt aktualisiert.
- Bugfix Normale Lizenzen werden als abgelaufene Test-Lizenzen angezeigt.
- Bugfix Import von HomeMatic-System-Variablen mit gleichem Namen schlägt fehl.
- Bugfix Drag&Drop einer Datei beendet die Anwendung, da stattdessen die Datei geöffnet wird.
- Bugfix Manchmal können in der Vorschau Buttons nicht angezeigt werden, wenn die Hintergrundgrafik wieder gelöscht wurde.
- Bugfix Wird beim Grafik-Import eine Grafik überschrieben, gehen ungespeicherte Seiten-Änderungen verloren.
- Bugfix Gelöschte Objekte fließen fälschlicherweise in die Ebenen-Nummer ein.
- [Ticket #177] Übersetzungen für Ordner im Bilder-Katalog.
- [Ticket #209, #210] Gerätemanager: Zeige Rincon für Sonos-Geräte und verwende diese nicht als Namen.

### 0.9.6-beta (2015-07-08)

- Feature Belkin WeMo und Sonos Play.
- Feature [Ticket #87] Wenn keine Aktion/kein Status gesetzt ist, wird im Dialog der zuletzt verwendete vorausgewählt.
- Feature [Ticket #171] Seiten-Import auch von anderen Benutzern.
- Feature [Ticket #196] Makros kopieren.
- Feature [Ticket #197] Speichere nach jeder Änderung am Makro-Inhalt.
- Feature Textfeld-Element (ohne Status): Doppelklick um Text zu editieren.
- Bugfix [Ticket #193] Passwort-Platzhalter ist irreführend.
- Bugfix [Ticket #194] RedEye-Gateway wird nicht gefunden.
- Bugfix [Ticket #199] Absturz im „Neue Seite“-Dialog.
- Bugfix [Ticket #200] Makro-Editor: Namensfeld bleibt nach Eingabe eines ungültigen Wertes rot.
- Bugfix [Ticket #201] Absturz im „Status zuweisen“-Dialog.
- Bugfix [Ticket #203] Webseiten-Live-Preview hat bei Zoom falsche Größe.
- Bugfix [Ticket #205] Webseiten-Live-Preview wird nach Seitenwechsel wieder angezeigt, obwohl Element gelöscht wurde.
- Bugfix Webseiten-Live-Preview lässt sich nicht als Teil einer Mehrfachauswahl entfernen.
- [Ticket #137] DropDown-Listen verbreitern sich bei langen Inhalten.
- [Ticket #137] Listen (wie im Gerätemanager und Makro-Editor) brechen lange Text um, anstatt sie auszublenden.
- Menü: Fernbedienung öffnen → Es wird direkt eine Liste angezeigt anstatt erst noch ein Fenster.
- Fenster mit den verfügbaren Tastaturkürzeln.
- Einstellungen für Eck-Bedienelemente.
- System-Kontextmenü mit Kopieren/Ausschneiden/Einfügen für Eingabefelder.
- Änderungen am Aufbau des Lizenzschlüssels und der Aufteilung der Geräte/Gateways in Module.
- Neues Anwendungs-Symbol.

### 0.9.5-beta (2015-06-30)

- Feature IR-Modul mit IRTrans, iTach, Logitech Harmony Hub und RedEye.
- Feature [Ticket #21] Live-Preview von Webseiten im Editor.
- Feature [Ticket #48] Eingabe der Breite und Höhe bei der Erstellung einer leeren Seite.
- Feature [Ticket #130] Zeige bei Auswahl eines Elements kurz Tooltips mit den vollen Aktions-/Status-Texten.
- Feature [Ticket #148] Einstellungen: Lege Standard-Breite und -Höhe für neue Buttons fest.
- Bugfix [Ticket #182] Backend stürzt ab.
- Bugfix [Ticket #189] „Originalgröße wiederherstellen“ passt Button-Box nicht an für kleinere Icons.
- Bugfix [Ticket #189] Nach „Originalgröße wiederherstellen“ stimmt der Auswahlbereich für Button/Grafik nicht mit der Anzeige überein.
- Bugfix Benutzer-Einstellungen werden nicht gespeichert.
- Eigenschaften: Hintergrundbild-Skalierungs-Optionen werden nur noch angezeigt, wenn auch eine Grafik gesetzt ist.
- Eigene Tooltips auf HTML-Basis, die die System-Tooltips ersetzen.

### 0.9.4-beta (2015-06-23)

- Feature IP-Modul.
- Feature [Ticket #40] Möglichkeit, alle Objekte in einer Auswahl links-, rechts-, oben-, untenbündig oder mit gleichem horizontalem oder vertikalem Abstand auszurichten.
- Feature [Ticket #86] Zeige Ebenen-Index.
- Feature [Ticket #87] Bei Objekten ohne Aktion/Status, selektiere im Zuweisungsdialog die/den zuvor gesetzte(n) Aktion/Status vor.
- Feature [Ticket #123] Editor für deviceinfo.xml. Setzt eine Lizenz voraus, die das IP-Modul beinhaltet.
- Feature [Ticket #164] Philips hue: Geräte und Gruppen werden in verschiedene Räume importiert.
- Bugfix [Ticket #76] Fenstergröße wird auch im Fullscreen-Modus gemerkt.
- Bugfix [Ticket #163] Beim Import von Philips hue wird die „Gruppe 0“ (alle Geräte) nicht angezeigt.
- Bugfix Beim Geräte-Import werden u.U. Geräte aus anderen Gateways überschrieben.
- [Ticket #162] Mehr Informationen zu Philips hue-Geräten.
- [Ticket #165] Gerätenamen müssen nur noch per Raum eindeutig sein, nicht mehr global eindeutig.
- Nur noch eine Anwendung! Das Backend muss nicht mehr getrennt gestartet werden.
- Gebe Fenster den Fokus bei Anwendungsstart.

### 0.9.3-beta (2015-06-18)

- Feature RGB-Modul mit Philips hue, DMX4ALL und WiFi LED 2.
- Feature [Ticket #25] Buttons und Grafiken können Systemvariablen mit dem Datentyp `binary`, `string` und `integer` (→ Index einer Werteliste) zugewiesen werden.
- Feature [Ticket #30] Wird einem Button/Grafik mit Nicht-Status-Bild ein Status zugewiesen, öffnet sich direkt der Bilder-Katalog um eine Statusgrafik auszuwählen.
- Feature [Ticket #39] Hilfslinien ändern Farbe sobald ein anderes Objekt berührt wird.
- Feature [Ticket #41] Hilfslinien auch beim Verschieben per Tastatur anzeigen.

- Feature [Ticket #56] Wischgesten (funktionieren auch in der Vorschau per Maus).
- Feature [Ticket #63] HomeMatic Mehrfach-Geräte importieren.
- Feature [Ticket #76] Anwendungsfenster startet zentriert und nimmt die letzte Breite/Höhe wieder an.
- Feature [Ticket #87] Merke die zuletzt gesetzte Position des Fensters in der Anwendung.
- Feature [Ticket #100] Hintergrund-Grafik in Breite und/oder Höhe skalieren.
- Feature [Ticket #114] Fenster für diverse Einstellungen (gelten je Benutzer).
- Feature [Ticket #132] Ein „Über AIO CREATOR NEO“-Fenster hinzugefügt.
- Feature [Ticket #144] Deutsches Installations-Setup unter Windows.
- Feature Elemente auch durch Klicken einfügen, nicht nur durch Drag'n'Drop.
- Feature Import-Dialog: Tool-Leiste (Detail-/Kompakt-Ansicht, Sortieren).
- Bugfix [Ticket #59, #98] Buttons behalten nicht ihre zugewiesene Breite/Höhe nach einem Speichern und Neuladen.
- Bugfix [Ticket #111] Geräteabfrage schlägt fehl.
- Bugfix [Ticket #138] Nach Überschreiben einer Grafik wird bis zum nächsten Neustart auf dem Canvas noch die alte Grafik angezeigt.
- Bugfix [Ticket #138] Bei unterschiedlicher Groß-/Kleinschreibung ansonsten gleicher Namen kommt keine Warnung bzgl. Überschreiben.
- Bugfix [Ticket #145] Absturz bei Feuchtigkeits-Grafik.
- Bugfix [Ticket #150] Im „Gerät neu zuweisen“-Dialog enthält das Interface unbrauchbare Elemente aus dem normalen „Import“-Dialog.
- Bugfix Verschieben per Tastatur lässt sich nicht rückgängig machen und wird nicht als Änderung erkannt.
- Bugfix Objekt-Auswahl und Objekt-Darstellung stimmen nicht überein wenn der Canvas-Zoom aktiv ist.
- Bugfix Hilfslinien und Gitter sind um 1px verschoben.
- Bugfix Das Rückgängigmachen der Auflösung einer skalierten Gruppe positioniert deren Objekte falsch.
- Bugfix Objekte innerhalb einer skalierten Gruppe werden bei Positionseingabe falsch positioniert.
- [Ticket #31] Unterschiedliche Fenstertitel für Geräte- und Gateway-Import-Dialog.
- Bilder-Katalog: Sortiere Typen alphabetisch.

### 0.9.2-beta (2015-06-09)

- [Ticket #55] Windrichtung Schwankungsbreite für HomeMatic Wetterstation.
- Bugfix [Ticket #54] Kompass-Statusgrafik wird nicht richtig angezeigt.
- Bugfix [Ticket #63] Beim Import wird kein passender Raum angezeigt.
- Bugfix [Ticket #109] Verbesserung HomeMatic-Geräte.
- Bugfix [Ticket #110] Trotz gelöschtem Status werden in der Vorschau weiterhin Präfix und Suffix angezeigt.
- [Ticket #27, #28, #64] Import-Dialog komplett überarbeitet.
- [Ticket #62, #131] Button-Grafiken-Verhalten geändert. Neu ausgewählte Grafiken werden nicht verzerrt eingesetzt, jedoch auf Button-Größe herabskaliert.
- Feature [Ticket #98] Option in den Eigenschaften um eine Grafik auf ihre Originalgröße zu setzen.
- [Ticket #98] Ist ein gewähltes Icon kleiner als der Gesamt-Button, wird das Icon nicht mehr größer als 100% skaliert.
- [Ticket #88] Auch Objekte mit Strg/Cmd zur Mehrfachauswahl hinzufügen können, die von der aktuellen Mehrfachauswahl verdeckt werden.



- Bugfix Fehlermeldung, wenn einem Slider im geöffneten Aktionsdialog kein Befehl zugewiesen wird.
- Bugfix Systemvariablen lassen sich nicht als Status an Textfelder zuweisen und werden auch nicht ausgelesen.
- Bugfix Falsche Skalierung einiger Objekte, wenn das Skalieren einer Mehrfachauswahl rückgängig gemacht wird.
- Bugfix Ist beim Verschieben einer Gruppe ein Objekt innerhalb der Gruppe ausgewählt, dann werden die Eigenschaften nicht live aktualisiert.
- Bugfix Positionieren von Gruppen-internen Objekten über die Eigenschaften setzt das Objekt an die falsche Position.
- Bugfix Unterstrichener Text hat den Strich auf falscher Höhe, wenn die Text-Box höher ist als der eigentliche Text.
- Bugfix [Ticket #106] Beim Verschieben einer Mehrfachauswahl per Tastatur wird die Position nicht live aktualisiert.
- Bugfix [Ticket #114] Wechselt man bei aktiviertem Grid zwischen Seiten mit verschiedenen Zoom-Stufen, wird das Grid in der falschen Größe gezeichnet.
- Bugfix [Ticket #133] Ändern der Canvas-Hintergrundfarbe löscht das Hintergrundbild.
- Bugfix [Ticket #135] Direkt nach einem Wechsel der Fernbedienungsseite funktioniert Strg/Cmd+V nicht. Man muss erst wieder auf das Canvas klicken.
- [Ticket #94] Breitere Eingabefelder für die Größe.
- [Ticket #130] Aktion- und Statusinformationen auf mehrere Felder aufgeteilt.
- [Ticket #138] Bilder-Upload: Anstatt Grafiken ungefragt zu überschreiben, wird nun ein Auswahl-Dialog angezeigt (überspringen, überschreiben, automatisch umbenennen).
- [Ticket #139] Vor dem Duplizieren einer Seite wird die Fernbedienung gespeichert.
- HTTP-Cache für das Frontend aktiviert.
- Update von fabric.js auf Version 1.5.0.

### 0.9.1-beta (2015-05-29)

- [Ticket #26, #73] Das Programm liegt jetzt unter /Applications/AIO CREATOR NEO (Mac). Benutzer-Konfigurationen sind in:
  - WinXP: \Documents and Settings\%USER%\My Documents\AIO CREATOR NEO
  - Win Vista/7/8: \Users\%USER%\Documents\AIO CREATOR NEO
  - Mac OSX: /Users/%USER%/Documents/AIO CREATOR NEO
  - Anderes: ~/AIO CREATOR NEO
- [Ticket #66] Der Installer unter Windows wird signiert.
- Bugfix [Ticket #22] Analogmeter unterstützt nun Geräte mit float and integer Status.
- Bugfix [Ticket #51] Buffer den Status für HomeMatic Jalousie-Geräte.
- Bugfix [Ticket #24, #38, #58, #97] Kanalname wird als „Gerätename“ beim Importieren für Mehrfachgeräte verwendet.
- Bugfix [Ticket #53, #91] Feuchtigkeit-Status von HM-TC-IT-WM-W-EU wird richtig angezeigt.
- Bugfix [Ticket #57] Maximal 2 Nachkommastellen für Statuswert.
- Bugfix [Ticket #93] Windrichtung in Grad für HM-WDS100-C6-O.
- Feature [Ticket #88] Füge weitere Objekte zur aktuellen Auswahl hinzu indem st rg (Win) bzw. cmd (Mac) beim Klicken gedrückt gehalten wird.
- Bugfix Nach Änderungen an einem Raum/Gerät/Gateway wird die Liste manchmal nicht korrekt aktualisiert.
- Bugfix Wenn eine Mehrfachauswahl bewegt wird und Hilfslinien aktiv sind, dann werden im linken, oberen Eck unsichtbare Objekte markiert.
- Bugfix Ändert man den z-index (die Ebene) eines Gruppen-Elementes, können nach einem

Neuladen die Gruppen-Elemente falsche Grafiken haben.

- Bugfix [Ticket #61] Eingefügte Webseite mit WebGUI vom Verstärker oder auch CCU2 breitet sich nach dem ersten Tastenbefehl komplett aus.
- Bugfix [Ticket #68] Absturz Voransicht mit Autorefresh und Kameras.
- Bugfix [Ticket #90] Falsche Bilddarstellung von Buttons mit eigener Grafik in der Voransicht.
- Bugfix [Ticket #19] Wird die Vorschau minimiert und wieder aus der Taskleiste geöffnet, dann ist das Fenster zu breit. (Nur unter Windows.)
- Bugfix [Ticket #37] Öffnen neuer Fernbedienungen führt manchmal zu Fehlermeldung `TypeError: Cannot read property 'getHistoryLength' of null`.
- Bugfix [Ticket #35] Absturz, wenn ungültige Werte in Zahlenfelder eingetragen werden und dann ein anderes Element selektiert wird.
- Bugfix [Ticket #78] Programme und Systemvariablen werden in den Aktions-/Status-Dialogen falsch vorselektiert.
- Bugfix Wird eine Gruppe eingefügt und ohne weitere Änderung die Vorschau aufgerufen, stimmt die Größe der Gruppe nicht.
- [Ticket #59] Buttons müssen in Breite und Höhe nicht mehr identisch sein. Die Hintergrundgrafik wird skaliert, die Vordergrundgrafik nicht.
- [Ticket #85] Makro-Gruppen und Makros werden in alphabetischer Reihenfolge gelistet.
- [Ticket #101] Seiten werden im „Aktion zuweisen“-Dialog sortiert („index“ zuerst, danach alphabetisch) angezeigt.
- [Ticket #104] Seiten werden im „Neue Seiten“-Dialog sortiert („index“ zuerst, danach alphabetisch) angezeigt.
- [Ticket #74] Fehlende englische Spracheinträge (Startbildschirm und Makro-Editor) ergänzt.
- [Tickets #32, #69, #80] Deutsche Spracheinträge angepasst.
- Slider: Setze Mindest- und Maximalwert, wenn der zugewiesene Befehl einen Intervall vorgibt. (Bsp: Heizungs-Temperatur im Intervall von 5 bis 30°C.)
- Textfeld-Eigenschaften: Markiere gewählte Ausrichtung und Stil.
- Analogmeter: Runde Wert auf zwei Nachkommastellen im Editor.
- Gerätemanager: Zeige animierte Warte-Symbole in Speicher-Buttons.
- Fehlerseite: User Agent und freien Arbeitsspeicher in Informationsblock mitaufgenommen.

### 0.9.0-beta (2015-05-22)

- Erst-Veröffentlichung der Beta-Version.

From:

<http://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:

<http://doku.mediola.com/doku.php?id=creator:changelog>

Last update: **2016/04/14 10:24**

