

IQONTROL Changelog

1.57.6

- V4+ wird nicht im AutoDiscovery nicht gefunden
- Fritzox Username wird bei der ersten Eingabe nicht gespeichert
- Fritzbox Passwort Input in Passwort-Type Input ändern
- Task werden bei V3 nicht angezeigt
- AVM Funksteckdose unter Startbildschirm/Geräte nicht vorhanden
- Länge Raumname begrenzt auf 50 Zeichen
- Unbekannte Aktion bei div Geräten
- Konfiguration für Amazon Alexa exportieren

1.57.5

- Feature: Becker Centronic Motoren und Dimmer integriert
- Feature: Kaiser/Nienhaus Mercato integriert
- Verbesserung: Somfy RTS Auf/Zu Befehle für Jalousien hinzugefügt
- Verbesserung: HM-Sec-SD-2 Integration auf V5
- Verbesserung: Firmware Update Prozess
- Verbesserung: Integration Kompatibilitätsliste
- Bugfix: Homematic Thermostate Zeitplan
- Bugfix: Homematic Neigungssensor in Taskmanager integriert
- Bugfix: Instar HD Kameras lassen sich nicht steuern
- Bugfix: Fritzbox Benutzername hinzugefügt

1.57.1

- Bugfix: Im Remotezugriff werden keine Statusmeldungen mehr angezeigt

1.57

- Bugfix: Somfy RTS Schalter Kachel sendet keine Befehle aus
- Bugfix: Kaiser Nienhaus 434Mhz Geräte im Taskmanager und Szenen nicht auswählbar
- Bugfix: KN 433 Mhz Geräte werden in Multimedia Gruppe angezeigt
- Bugfix: Verbindung V5 zu SSID mit Sonderzeichen schlägt fehl
- Bugfix: RGBW Farbrad lässt sich nicht mehr nutzen
- Bugfix: System ID wird in Gateway Einstellungen abgeschnitten
- Bugfix: GW RGB Licht ändern
- Verbesserung: HM-Sec-TiS Neigungswinkelsensor integriert
- Verbesserung: Unterstützung Intertechno Türklingel
- Verbesserung: HM-LC-Sw1-PI-CT integriert
- Verbesserung: hm-sen-rd-O Regensensor integriert
- Verbesserung: Verschiedene Homematic Bewegungsmelder IDs hinzugefügt
- Feature: Schalk Fx3 Geräte integriert

1.56

- Bugfix: Alarm lässt sich im Remotemodus nicht ein/ausschalten
- Bugfix: Statusmeldungen werden im Remote Modus nicht aktualisiert
- Bugfix: Kachel Name unter iPhone 5s und iPhone 6 zu groß
- Bugfix: Status update Startseite

- Bugfix: Gateway V5 kann nicht gelöscht werden, wenn es nicht mehr existiert
- Bugfix: HUE Bridge kann nach Software Update nicht mehr angelernt werden
- Bugfix: Klicken außerhalb der Kachel schließt Kachel nicht mehr
- Verbesserung: Temperaturanzeige von HomeMatic Thermostaten auf Startseite

1.55.9

- Integration Gateway V5

1.55.1

- Bugfix: Bearbeiten von Task Aktionen bei bestimmten Geräten nicht möglich

1.55

- Integration der RGB-LED-Beleuchtung von Osram Lightify
- Einbindung des NEA Smart Flächenheiz- / kühlsystems von Rehau
- Integration der Netzwerk-Kameras von Instar
- SYSTEQ qleverADAPTER von esco wurde integriert
- Einbindung der netzwerkfähigen Steckdosen von AVM FRITZ!

Folgende Homematic-Komponenten wurden hinzugefügt:

- HM-WDS30-OT2-SM als Temperatur Sensor
- HM-WDS30-T-O als Temperatur Sensor
- HM-LC-Sw1-PI-DN-R1 als Schalter
- HM-LC-Sw1-PI-DN-R2 als Schalter
- HM-LC-Sw1-PI-DN-R3 als Schalter
- HM-LC-Sw1-PI-DN-R4 als Schalter
- HM-LC-Sw1-PI-DN-R5 als Schalter
- HM-Sen-MDIR-O2 als Bewegungsmelder
- HM-LC-Sw1-DR als Schalter

- Konine RGB Lightbulb für Remote Modus freigeschaltet
- RS2W für RemoteModus freigeschaltet
- Bugfix: Taskmanager Rollladen zeigt falsche % Werte
- Bugfix: Kaiser Nienhaus 433 Frequenz Auswahl integriert
- Bugfix: Hilfe im Demo Modus wird nicht richtig angezeigt
- Bugfix: Hilfe im Demo Modus nicht aufrufbar
- Bugfix: Backslash und Slash in Gerätenamen werden durch Bindestrich ersetzt
- Bugfix: Konfigurationsname darf keinen Punkt enthalten
- Bugfix : Anlernertext bei Homematic Sensoren in falscher Reihenfolge
- Bugfix: App schließt nicht in Lizenzbedingungen

1.51.1

- Bugfix: Aktionen in Tasks können nicht mehr bearbeitet werden
- Bugfix: Szenen können Kommandos beim Bearbeiten verlieren

1.51

- Lizenzbedingungen eingebaut
- mediola Account integriert

- Umstellung Laden/Speichern Konfiguration auf Account mit Konfigurationsmanagement
- alte Hilfe entfernt
- „anderes Gerät“ als Favorit hinzufügen
- SmartWares Tür- und Fensterkontakt hinzugefügt
- Verbesserungen am Alarmsystem
- Digitus Plug & View Kameras hinzugefügt
- Siral hinzugefügt
- Bugfix: Farbschema: Schriftfarbe Tage in Task
- Bugfix : Farbschema: Zeiten in HM Thermostaten Zeitplan nicht sichtbar
- Bugfix: Edimax Kameraliste unvollständig
- Bugfix : Kaiser Nienhaus aus Beleuchtung entfernt
- Bugfix: Kaiser Nienhaus Remote Steuerung
- Bugfix : Somfy RTS Remote Steuerung
- Bugfix: Status Update beim Scrollen durch Gruppen
- Bugfix: 100 SMS kaufen auf Android
- Bugfix: HUE Light lässt sich nicht ausschalten

1.50

- Integration Sicherheitsfeatures mit Alarmfunktion
- Integration Startseite mit Sensoren- und Alarmübersicht
- Integration eines Wetterdienst
- Integration von Push Nachrichten für Tasks
- Integration von SMS für Tasks
- Ansicht der Geräte nach Räumen und Gruppen
- Anlegen von Favoriten
- Änderung von Funktionen in Chromoflex Pro Kacheln
- Somfy RTS Kompatibilität
- Neues Hilfesystem
- Bugfixes

1.25

- Möhlenhoff Integration
- Google WebView localStorage Fix
- ChromoFlex 3 Kanal 1 und Kanal 2 hinzugefügt
- In-App Käufe entfernt

1.22

- Integration Kaiser Nienhaus Rolladen Motoren
- Integration Barthelme Chromoflex 3 und 4
- Bugfix Kopp Tür- und Fensterkontakt
- Integration GEV Rauchmelder
- Integration KT WLAN Switch (Brennenstuhl)
- Integration Orvibo

1.21

- Bugfix: Button mit 4 Kanälen bekommt eine Kachel zugeordnet

1.20

- Wenn ein Gerät gelöscht wird, wird es im Task mitgelöscht
- Unterstützung für Outdoor Bewegungsmelder HM_Sen_MDIR_O_2 hinzugefügt
- Unterstützung für IP Geräte: Sonos, Wemo, Phillips Hue
- Bugfixes

1.19

- Unterstützung für Homematic HM-Sec-SCo optischer Fensterkontakt
- Unterstützung für Homematic HM-WDS100-C6-O Wetterstation
- Homematic Heizungsthermostate in Szenen eingefügt

From:

<http://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:

<http://doku.mediola.com/doku.php?id=de:iqontrol:changelog>

Last update: **2017/05/17 16:17**

